



Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

**SCHEDE DI ANALISI E SOLUZIONI PROGETTUALI
EDIFICI ED AREE ESTERNE**

INDICE

E01	Municipio	3
E02	Campo da calcio	5
E3.1	Biblioteca	7
E3.2	Museo	9
E4.1	Piscina	11
E4.2	Campo da tennis e padel	13
E05	Bocciodromo	15
E06	Campo sportivo	17
E07	Asilo nido	19
E08.1	Scuola elementare	21
E08.2	Scuola elementare - Palestra	23
E09	Scuola materna	25
E10.1	Scuola media	27
E10.2	Scuola media - Palestra	29
E11.1	Centro socio sanitario - archivio comunale	31
E11.2	Centro socio sanitario - associazioni	33
E11.3	Centro socio sanitario - centro prelievi	35
E11.4	Centro socio sanitario - associazioni p.1	37
E12.1	Nuova sede polizia e servizi sociali	39
E12.2	Centro diversamente giovani	41
E12.3	Libera associazione diversamente abili	43
E13.1	Scuola musica	45
E13.2	Sede associazione p. seminterrato	47
E13.3	Sede associazione p. 1	49
E14	Spazio espositivo - ex conventino	51
E15	Cimitero	53
AV01	Parco calisthenics	55
AV02	Parco della Repubblica	57
AV03	Parco Sandro Pertini	59
AV04	Parco Alessandrini	61
AV05	Parco bambini di Beslan	63
AV06	Parco giochi Via Giosuè Carducci	65

MUNICIPIO

Indirizzo **Piazza V. Emanuele II, n. 25**Codice identificativo **E01**

FOTO



INQUADRAMENTO



La struttura è dislocata nel centro cittadino, un parcheggio dedicato a persone con disabilità motoria è presente nelle immediate vicinanze.

L'edificio si sviluppa su due piani fuori terra; l'ingresso avviene dalla piazza cittadina.

Al piano terra è presente un servizio igienico in posizione centrale per persone con disabilità motoria; si accede al piano superiore tramite scale o tramite ascensore con dimensioni conformi al piano terra in posizione centrale.

Non sono presenti dislivelli lungo i percorsi e neanche in prossimità delle UE.


Al piano primo non è invece un servizio igienico dedicato, non è presente uno spazio calmo in caso di emergenza, è inoltre presente un dislivello all'interno della sala del consiglio.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

riente di Iseo

ANALISI EDIFICIO

P.E.

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	uditiva	4
			Fornitura e posa segnalatore radio per non vedenti e/o ipovedenti	SI24	cognitiva	1
ACCESSO EDIFICIO			Presenza sportello di accoglienza con altezza non accessibile.	SI03	motoria	2
			Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	3
			Assenza di mappa tattile.	SI05		
COLLEGAMENTI VERTICALI			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
			Bottoniera ascensore e/o dotazione non conforme: Assenza bottoniera con numerazione e targa informativa in braille	SI9.A	visiva	1
			Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	SI16	uditiva	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C	cognitiva	2
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Presenza di dislivello non risolubile attraverso l'installazione di una rampa pedonale: piattaforma	SP14.B	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C	visiva	1
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	uditiva	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
			Assenza di mappa tattile.	SI05	visiva	2
			Assenza accessori: fasciatoio	SI26.B		
			Assenza accessori: specchio	SI26.A	uditiva	1
			Presenza sanitari non conformi: lavabo	SI25.B		
			Presenza sanitari non conformi: wc	SI25.A		
			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	cognitiva	3
	Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23				
SICUREZZA			Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C		
			Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	SI16	uditiva	4
			Mancanza di spazio calmo al piano.	SI17		

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

2,25

C_E651 - 0 - 1 - 2026-08-18 - 0011302

CAMPO DA CALCIO

Indirizzo **Via Cabrini**Codice identificativo **E02**

FOTO



INQUADRAMENTO



Nel piazzale antistante la struttura non è presente solo un posto auto riservato a persone con disabilità motoria. L'accesso degli atleti alla struttura avviene tramite porta in ferro con dislivello su soglia; non è presente pavimentazione nella zona antistante. All'interno della struttura sono presenti spogliatoi per ospiti e squadra locale con servizi igienici non usufruibili da parte di persone con disabilità motoria; è invece presente un servizio igienico con caratteristiche conformi alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche ad uso dell'arbitro.

E' presente un locale ad uso bar con bancone non usufruibile da parte di persona con disabilità motoria; e' presente un servizio igienico a disposizione del pubblico usufruibile da persone con disabilità motoria ma con alcune caratteristiche non conformi e con un dislivello alla soglia di accesso.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	uditiva	3
		Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01	cognitiva	2
		Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A		
ACCESSO EDIFICIO		Presenza di dislivello risolubile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	SP15	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Assenza di mappa tattile.	SI05	cognitiva	3
		Presenza sportello di accoglienza con altezza non accessibile.	SI03		
COLLEGAMENTI VERTICALI		Non presenti.		motoria	0
				visiva	0
				uditiva	0
				cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	motoria	1
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	visiva	1
		Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01	uditiva	4
		Presenza di dislivello risolubile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	SP15	cognitiva	2
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09		
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	1
		Assenza accessori: corrimano doccia	SI26.F		
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	1
		Assenza accessori: sedile doccia	SI26.G		
		Assenza accessori: specchio	SI26.A		
		Assenza accessori: maniglioni	SI26.C	cognitiva	3
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27		
SICUREZZA		Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23		
		Nulla da segnalare.		motoria	4
				visiva	4
				uditiva	4
				cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

2,30


BIBLIOTECA

Indirizzo **Vicolo Corte Bassa 14**Codice identificativo **E03.1**

FOTO



INQUADRAMENTO




L'edificio è situato in zona periferica rispetto al centro dell'abitato; è presente nelle immediate vicinanze una ampia zona di parcheggio con posto auto riservato per persone con disabilità motoria le cui dimensioni andrebbero adeguate.

I locali della biblioteca sono dislocati al piano terra dell'edificio. I percorsi interni non presentano dislivelli così come le uscite di sicurezza risultano in quota rispetto allo spazio esterno.

E' presente un servizio igienico per persone con disabilità motoria, non sono invece presenti dispositivi per persone con disabilità visiva.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
			Assenza/altezza non conforme - citofono	SI01	uditiva	3
			Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A		
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	cognitiva	2
ACCESSO EDIFICIO			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	1
			Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	4
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	cognitiva	2
COLLEGAMENTI VERTICALI			Non presenti.		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	2
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	uditiva	4
					cognitiva	3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	3
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	2
			Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	1
			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27		
			Assenza accessori: specchio	SI26.A	cognitiva	4
SICUREZZA			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	motoria	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	1
					uditiva	4
					cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

2,70


MUSEO

Indirizzo **Vicolo Corte Bassa 14**Codice identificativo **E03.2**

FOTO



INQUADRAMENTO



L'edificio è situato in zona periferica rispetto al centro dell'abitato; è presente nelle immediate vicinanze una ampia zona parcheggio, con posto auto riservato per persone con disabilità motoria le cui dimensioni andrebbero adeguate.



Il museo è dislocato al piano primo dell'edificio che ospita al piano terra la biblioteca comunale, direttamente collegata tramite ascensore interno.

Il museo è posto ad una quota superiore rispetto al piano stradale e gli spazi sono raggiungibili tramite rampa pedonale esterna oltre che tramite ascensore dal piano biblioteca. E' presente al piano uno spazio calmo in posizione esterna, in caso di emergenza.

La struttura non è dotata di dispositivi per persone con disabilità visiva.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
		Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A	uditiva	3
		Assenza/altezza non conforme - citofono	SI01		
		Fornitura e posa segnalatore radio per non vedenti e/o ipovedenti	SI24	cognitiva	2
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09		
ACCESSO EDIFICIO		Presenza di zerbino non incassato	SI02	motoria	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	2
COLLEGAMENTI VERTICALI		Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	SI16	motoria	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	3
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	2
				uditiva	4
				cognitiva	3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	2
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	1
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27		
		Assenza accessori: specchio	SI26.A	cognitiva	4
SICUREZZA		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	2
				uditiva	4
				cognitiva	3

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

2,63

C_E651 - 0 - 1 - 2026-08-18 - 0011302

PISCINA


Indirizzo **Piazza San Giovanni
da Lodi Antica**

Codice identificativo **E04.1**

FOTO



INQUADRAMENTO



La struttura è dislocata in zona periferica rispetto al centro cittadino; è presente nelle vicinanze un'area a parcheggio con un solo posto auto riservato a persone con disabilità motoria. L'ingresso, gli spogliatoi e la vasca sono dislocati a quote differenti, e risultano collegati tra loro tramite scale e rampe di collegamento di idonea pendenza.

All'interno degli spogliatoi destinati al pubblico non è presente una zona con dimensioni idonee all'utilizzo da parte di persona con disabilità motoria; sono invece presenti due servizi igienici usufruibili dal pubblico e da persone con disabilità motoria, raggiungibili dal marciapiede perimetrale. Le docce comuni non presentano dislivelli, ma non è presente un posto doccia dotato di sedile e maniglioni.

Inoltre l'altezza del bancone bar nell'area vasca, presenta un'altezza che non lo rende utilizzabile da persone con disabilità motoria.

Infine non sono presenti dispositivi per consentire l'ingresso in vasca da parte di persone con disabilità motoria e non sono presenti dispositivi per persone con disabilità visiva.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
		Assenza/altezza non conforme - citofono	SI01		
		Presenza di parcheggio per persone con disabilità: con dimensione non conformi.	SP05.C	visiva	1
		Presenza di parcheggio per persone con disabilità: con dimensione non conformi.	SP05.C		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	uditiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C		
		Percorso a raso accessibile ma con sconnessioni e deformazioni della pavimentazione che ostacolano la mobilità.	SP02	cognitiva	2
		Presenza di dislivello risolubile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	SP15		
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	4
		Presenza di ostacoli di facile rimozione.	SP07	cognitiva	2
		Presenza sportello di accoglienza con altezza non accessibile.	SI03		
COLLEGAMENTI VERTICALI		Non presenti.		motoria	0
				visiva	0
				uditiva	0
				cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Arresto pericolo	SP10.D		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	cognitiva	2
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Assenza di mappa tattile.	SI05	visiva	2
		Presenza sanitari non conformi: wc	SI25.A		
		Presenza sanitari non conformi: doccia	SI25.C		
		Presenza sanitari non conformi: lavabo	SI25.B	uditiva	1
		Assenza accessori: campanello di allarme in caso di malore	SI26.J		
		Assenza accessori: corrimano doccia	SI26.F		
		Assenza accessori: maniglioni	SI26.C	cognitiva	3
		Assenza accessori: asciugamani automatico	SI26.D		
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27		
SICUREZZA		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	motoria	3
				visiva	1
				uditiva	1
				cognitiva	3

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **1,85**

CAMPO DA PADEL E TENNIS

Indirizzo **Piazza San Giovanni
da Lodi Antica**

Codice identificativo **E04.2**

FOTO



INQUADRAMENTO



La struttura è posta in zona periferica rispetto al centro abitato. E' presente parcheggio per persone con disabilità motoria ma localizzato in posizione non comoda e con caratteristiche non conformi alla normativa. Sul marciapiede per accedere agli spogliatoi è presente un dislivello di 10 cm, non sono inoltre presenti servizi igienici e docce usufruibili da persone con disabilità motoria.

Non sono presenti dispositivi per persone con disabilità visiva.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	3
		Percorso a raso accessibile ma con sconnessioni e deformazioni della pavimentazione che ostacolano la mobilità.	SP02		
		Presenza di parcheggio per persone con disabilità: con dimensione non conformi.	SP05.C	cognitiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C		
		Percorso a raso accessibile ma con sconnessioni e deformazioni della pavimentazione che ostacolano la mobilità.	SP02		
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	visiva	2
		Presenza di dislivello risolubile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	SP15	uditiva	4
				cognitiva	3
COLLEGAMENTI VERTICALI		Non presenti.		motoria	0
				visiva	0
				uditiva	0
				cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di mappa tattile.	SI05	motoria	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	uditiva	4
				cognitiva	4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23	visiva	1
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	1
		Assenza accessori: sedile doccia	SI26.G		
		Assenza accessori: corrimano doccia	SI26.F	cognitiva	3
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27		
SICUREZZA		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	motoria	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	uditiva	1
				cognitiva	3

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,10**

BOCCIODROMO

Indirizzo **Piazza San Giovanni
da Lodi Antica**

Codice identificativo **E05**

FOTO



INQUADRAMENTO



La struttura si trova in zona periferica rispetto al centro dell'abitato; nel parcheggio situato nelle vicinanze della struttura è presente un solo posto auto riservato a persone con disabilità motoria; è presente un dislivello tra quota stradale e marciapiede, oltre ad alcuni tratti di pavimentazione con sconnessioni. Si rilevano le differenze in quota all'interno dell'edificio. E' presente un bagno dedicato ma sono assenti alcuni accessori.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
			Presenza di parcheggio per persone con disabilità: con dimensione non conformi.	SP05.C	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C		
			Percorso a raso accessibile ma con sconnessioni e deformazioni della pavimentazione che ostacolano la mobilità.	SP02	uditiva	3
			Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13	cognitiva	2
ACCESSO EDIFICIO			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	motoria	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	uditiva	4
			Assenza di mappa tattile.	SI05		
			Assenza di sala d'attesa in corrispondenza dell'ingresso.	SI04	cognitiva	3
COLLEGAMENTI VERTICALI			Non presenti.		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Presenza di dislivello risolubile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	SP15	motoria	2
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	3
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	2
			Assenza di mappa tattile.	SI05		
			Presenza di serramento pieno con caratteristiche non conformi	SI21	uditiva	1
			Assenza accessori: fasciatoio	SI26.B		
			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	cognitiva	3
			Assenza accessori: specchio	SI26.A		
SICUREZZA			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
					visiva	1
					uditiva	4
					cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,50**

CAMPO SPORTIVO

Indirizzo **Viale Europa**Codice identificativo **E06**

FOTO



INQUADRAMENTO



La struttura è dislocata in zona periferica rispetto il centro dell'abitato. Nel parcheggio presente nelle vicinanze si rileva mancanza di un posto auto dedicato a persone con disabilità motoria; e' presente un dislivello tra la quota del parcheggio e la quota del marciapiede.


All'interno della struttura sportiva sono dislocati gli spogliatoi che presentano un dislivello di accesso e di cui alcuni in disuso; non sono presenti servizi igienici e docce usufruibili da persone su sedia a ruote.

Si rilevano inoltre zone con sconnessione della pavimentazione che rendono difficoltoso l'ingresso ai suddetti locali.

La struttura non è dotata di spazio protetto dagli agenti atmosferici per assistere alle competizioni sportive da parte di persona su sedia a rotelle.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C		
			Assenza di mappa tattile.	SI05	visiva	1
			Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01		
			Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A		
			Percorso a raso accessibile ma con sconnessioni e deformazioni della pavimentazione che ostacolano la mobilità.	SP02	uditiva	2
			Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04		
			Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13	cognitiva	1
ACCESSO EDIFICIO			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		
			Assenza di mappa tattile.	SI05		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
			Presenza di serramento pieno con caratteristiche non conformi	SI21	uditiva	4
			Presenza di dislivello di altezza complessiva tra 2,5 cm e 5 cm su percorso pedonale.	SP12		
					cognitiva	3
COLLEGAMENTI VERTICALI			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	visiva	1
					uditiva	4
					cognitiva	4
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Percorso a raso accessibile ma con sconnessioni e deformazioni della pavimentazione che ostacolano la mobilità.	SP02	motoria	2
			Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01	visiva	1
			Assenza spazio attesa o spazio per assistere ad eventi sportivi, protetto dagli agenti atmosferici.	SP23	uditiva	3
					cognitiva	2
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
			Assenza di mappa tattile.	SI05	visiva	1
			Assenza accessori: sedile doccia	SI26.G		
			Assenza accessori: corrimano doccia	SI26.F	uditiva	1
			Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23		
			Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	cognitiva	3
			Presenza sanitari non conformi: doccia	SI25.C		
SICUREZZA			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27		
			Nulla da segnalare.		motoria	4
					visiva	4
					uditiva	4
					cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,29**

ASILO NIDO

Indirizzo **Via Monsignor Perosi 2**Codice identificativo **E07**

FOTO



INQUADRAMENTO



L'edificio è posto in zona periferica rispetto al centro abitato; nelle vicinanze è presente un'area a parcheggio con posto auto riservato per persone con disabilità motoria, seppur siano presenti alcuni dislivelli tra sede stradale e marciapiedi. La struttura è dotata di un servizio igienico per persone con disabilità motoria, si rileva mancanza dei sanitari e accessori.

Le aule si affacciano su area a giardino non sono presenti giochi inclusivi.

La struttura non è dotata di dispositivi per persone con disabilità visiva.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO


MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
		Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A	uditiva	3
		Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13	cognitiva	3
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	2
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	4
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	cognitiva	3
COLLEGAMENTI VERTICALI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		
		Non presenti.		motoria	0
				visiva	0
				uditiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	2
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	uditiva	4
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	cognitiva	3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	1
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	1
		Assenza accessori: specchio	SI26.A		
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27		
		Assenza accessori: asciugamani automatico	SI26.D		
		Presenza sanitari non conformi: wc	SI25.A	cognitiva	3
SICUREZZA		Presenza sanitari non conformi: lavabo	SI25.B		
		Assenza accessori: maniglioni	SI26.C		
		Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	4
				cognitiva	3

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,30**


SCUOLA ELEMENTARE

Indirizzo **Via Cavour**Codice identificativo **E08.1**

FOTO



INQUADRAMENTO



La struttura è posta in zona periferica rispetto al centro abitato, e si sviluppa su due piani fuori terra. Non è presente nelle vicinanze della struttura un posto auto riservato a persone con disabilità motoria. L'ingresso principale alla scuola su cui si affacciano anche le uscite emergenza è accessibile tramite scala esterna e rampa con pendenza conforme alla normativa nazionale; l'ingresso laterale su cui si aprono anche le uscite emergenza è raggiungibile solo tramite scala. La struttura è dotata di palestra posta ad una quota inferiore rispetto al piano rialzato della scuola ed è utilizzato anche dalla cittadinanza al di fuori degli orari scolastici. Al piano rialzato è presente un servizio igienico per persone con disabilità motoria. Solo le uscite di sicurezza con affaccio su ingresso principale sono usufruibili da persone con disabilità motori, grazie alla presenza di rampa pedonale.

La scuola si sviluppa anche al piano superiore collegato al piano rialzato tramite ascensore e due scala interne. Anche al piano primo è presente un wc usufruibile da persone con disabilità motoria; non è presente uno spazio calmo in caso di emergenza.

In tutta la struttura non sono presenti dispositivi per persone con disabilità visiva.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile


ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
			Assenza di mappa tattile.	SI05		
			Assenza di parcheggio per persone con disabili.	SP05.A	uditiva	3
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09		
			Assenza/altezza non conforme - citofono	SI01	cognitiva	3
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C		
ACCESSO EDIFICIO			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	motoria	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	3
			Assenza di mappa tattile.	SI05		
COLLEGAMENTI VERTICALI			Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	SI16	motoria	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
			Bottoniera ascensore e/o dotazione non conforme: Assenza specchio	SI9.C	uditiva	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo varicabile	SI06.C	cognitiva	3
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	1
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	2
			Assenza accessori: asciugamani automatico	SI26.D		
			Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	1
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		
			Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23		
			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	cognitiva	3
			Assenza accessori: specchio	SI26.A		
			Presenza sanitari non conformi: lavabo	SI25.B		
SICUREZZA			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	1
			Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22		
			Presenza di dislivello risolubile con rampa/ rampa con pendenza eccessiva	SI14	uditiva	4
			Mancanza di spazio calmo al piano.	SI17		
			Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	SI16	cognitiva	3
			Mancanza di spazio calmo su scala esterna di emergenza.	SI18		


Livello di accessibilità 2,29
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

PALESTRA – SCUOLA ELEMENTAREIndirizzo **Via Cavour**Codice identificativo **E08.2**

FOTO



INQUADRAMENTO



La palestra è raggiungibile dall'interno della scuola solo tramite scala interna, mentre per la cittadinanza che vi giunge dalla quota stradale non sono presenti differenze di quota.

Nello spogliatoio non è presente un servizio igienico e una doccia usufruibili da persone con disabilità motoria.

Non presenti inoltre presenti dispositivi per non vedenti.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
		Assenza di mappa tattile.	SI05	visiva	1
		Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A		
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	uditiva	3
		Assenza/altezza non conforme - citofono	SI01		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	cognitiva	3
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	1
		Assenza di mappa tattile.	SI05		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C	uditiva	4
		Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13	cognitiva	3
COLLEGAMENTI VERTICALI		Non presenti.		motoria	2
				visiva	1
				uditiva	4
				cognitiva	3
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01	motoria	2
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	visiva	1
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	uditiva	4
				cognitiva	3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Assenza di mappa tattile.	SI05	visiva	1
		Assenza accessori: sedile doccia	SI26.G		
		Assenza accessori: corrimano doccia	SI26.F	uditiva	1
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27		
		Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23	cognitiva	3
SICUREZZA		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	uditiva	4
				cognitiva	3

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

2,17

SCUOLA MATERNA

Indirizzo **Piazza San Giovanni
da Lodi Antica**

Codice identificativo **E09**

FOTO



INQUADRAMENTO



La struttura è posta in zona periferica rispetto al centro abitato; è presente nelle vicinanze area a parcheggio ma mancano i posti auto per persona con disabilità motoria.

La struttura è dotata di un servizio igienico per persona con disabilità motoria usufruibile dal personale.


Le aule si affacciano su area a giardino ma non sono presenti giochi inclusivi. Non è inoltre presente un percorso pavimentato che collega il marciapiede perimetrale con il giardino e sentieri pavimentati che lo collegano con le aree gioco.

Nei bagni dedicati ai bambini non è presente un wc con maniglione o con spazio libero per accostamento carrozzina in caso di utilizzo da parte di bambino con disabilità/difficoltà motoria.

Non presenti inoltre dispositivi per non vedenti

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
			Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A	uditiva	3
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	cognitiva	3
ACCESSO EDIFICIO			Assenza di mappa tattile.	SI05	motoria	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	uditiva	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	cognitiva	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
COLLEGAMENTI VERTICALI			Non presenti.		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01	motoria	2
			Carenza di gioco inclusivo.	SP21	visiva	1
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	uditiva	4
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	cognitiva	2
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	1
			Assenza accessori: maniglioni	SI26.C		
			Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	4
			Presenza di ostacoli di facile rimozione.	SP07		
			Assenza accessori: specchio	SI26.A		
			Assenza accessori: asciugamani automatico	SI26.D	cognitiva	3
			Presenza sanitari non conformi: wc	SI25.A		
			Presenza sanitari non conformi: lavabo	SI25.B		
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		
SICUREZZA			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	uditiva	1
					cognitiva	3

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,25**

SCUOLA MEDIA

Indirizzo **Piazza San Giovanni
da Lodi Antica**

Codice identificativo **E10.1**

FOTO



INQUADRAMENTO



Edificio si trova in zona periferica rispetto al centro abitato; è presente solo un parcheggio per persone con disabilità motoria nelle immediate vicinanze.

La struttura si sviluppa su tre piani fuori terra: i tre piani sono collegati con rampa di scale dotata di servo scala e ascensore con dimensioni non adeguate.

Sono presenti al PT n. 2 wc per persone con disabilità motoria dedicati al personale scolastico, anche ai piani superiori sono presenti servizi igienici dedicati seppur con alcune caratteristiche non conformi alla normativa.



Sono inoltre presenti alcuni dislivelli sulle uscite emergenza al piano terra e ai piani superiori.

Ai piani superiori non è presente uno spazio calmo interno o esterno in caso di emergenza.

Il piano terra è collegato con una palestra accessibile anche da esterno.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
		Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A	visiva	1
		Assenza/altezza non conforme - citofono	SI01	uditiva	3
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	motoria	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		
		Assenza di mappa tattile.	SI05	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	3
COLLEGAMENTI VERTICALI		Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	SI16	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C	uditiva	4
		Assenza ascensore/dimensioni non adeguate	SI08	cognitiva	3
		Bottoniera ascensore e/o dotazione non conforme: Assenza specchio	SI9.C		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	motoria	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	2
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	4
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	cognitiva	2
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Assenza di mappa tattile.	SI05	visiva	2
		Assenza accessori: maniglioni	SI26.C	uditiva	1
		Assenza accessori: specchio	SI26.A	cognitiva	3
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27		
SICUREZZA		Assenza accessori: asciugamani automatico	SI26.D	motoria	1
		Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13		
		Mancanza di spazio calmo su scala esterna di emergenza.	SI18	visiva	1
		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	cognitiva	3

Livello di accessibilità **2,33**
 (range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

SCUOLA MEDIA PALESTRA

Indirizzo **Via Cavour**Codice identificativo **E10.2**

FOTO



INQUADRAMENTO



La palestra è raggiungibile dall'interno della scuola, oppure dall'esterno con presenza di alcuni dislivelli.

Sono presenti negli spogliatoi servizi igienici e docce per persone con disabilità motoria seppur con alcune caratteristiche non conformi. Alcune uscite sicurezza presentano leggere dislivelli.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO


MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	3
		Assenza di parcheggio per persone con disabili.	SP05.A	cognitiva	2
ACCESSO EDIFICIO		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	motoria	1
		Presenza di dislivello di altezza complessiva tra 2,5 cm e 5 cm su percorso pedonale.	SP12		
		Assenza di mappa tattile.	SI05	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	3
		Presenza di zerbino non incassato	SI02		
COLLEGAMENTI VERTICALI		Non presenti.		motoria	0
				visiva	0
				uditiva	0
				cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	motoria	1
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	visiva	1
		Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	cognitiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Assenza di mappa tattile.	SI05	visiva	1
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		
		Assenza accessori: specchio	SI26.A	uditiva	1
		Assenza accessori: sedile doccia	SI26.G		
		Assenza accessori: corrimano doccia	SI26.F	cognitiva	3
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27		
SICUREZZA		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.B	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	uditiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **1,95**

CENTRO SOCIO SANITARIO ARCHIVIO COMUNALE

Indirizzo **via IV Novembre**Codice identificativo **E11.1**

FOTO



INQUADRAMENTO



Edificio si trova dislocato nel centro dell'abitato, si sviluppa e' presente nelle vicinanze un posto auto dedicato a persone con disabilità motoria; i locali sono dislocati al piano seminterrato dell'edificio, una rampa pedonale con pendenza conforme collega la quota stradale con il piano seminterrato.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO


MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	uditiva	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	cognitiva	2
ACCESSO EDIFICIO			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	motoria	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	visiva	2
			Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	uditiva	4
					cognitiva	4
COLLEGAME NTI VERTICALI			Non oggetto di rilievo		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
COLLEGAME NTI ORIZZONTALI			Non oggetto di rilievo		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Non oggetto di rilievo		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
SICUREZZA			Non oggetto di rilievo		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,88**

CENRO SOCIO SANITARIO ASSOCIAZIONI

Indirizzo **via IV Novembre**Codice identificativo **E11.2**

FOTO



INQUADRAMENTO




Edificio si trova dislocato nel centro dell'abitato, si sviluppa E' presente nelle vicinanze un posto auto dedicato a persone con disabilità motoria; i locali sono dislocati al piano seminterrato dell'edificio, una rampa pedonale con pendenza conforme collega la quota stradale con il piano seminterrato.

Nei locali è presente un servizio igienico usufruibile da persone con disabilità motoria, sono inoltre presenti n.2 uscite di emergenza di cui una, su rampa, funge anche da ingresso. Non sono presenti dispositivi per persone con disabilità visiva.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	uditiva	3
			Presenza di parcheggio per persone con disabilità: con dimensione non conformi.	SP05.C	cognitiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C		
ACCESSO EDIFICIO			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	motoria	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	visiva	1
			Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	uditiva	4
			Presenza di zerbino non incassato	SI02	cognitiva	4
COLLEGAMENTI VERTICALI			Non presenti.		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	4
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	3
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	1
			Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	1
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		
			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	cognitiva	2
			Assenza accessori: specchio	SI26.A		
SICUREZZA			Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	uditiva	4
			Mancanza di spazio calmo al piano.	SI17	cognitiva	3

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

2,35

CENTRO SOCIO SANITARIO CENTRO PRELIEVI

Indirizzo **via IV Novembre**Codice identificativo **E11.3**

FOTO



INQUADRAMENTO



Edificio si trova dislocato nel centro dell'abitato, si sviluppa I locali si trovano al piano rialzato dell'edificio; è presente nelle vicinanze un posto auto dedicato a persone con disabilità motoria.

I locali sono raggiungibili tramite scalinata sull'ingresso principale; è inoltre possibile parcheggiare all'interno del cortile posto sul retro e raggiungere i locali tramite scalinata e/o rampa pedonale con pendenza conforme; l'ingresso dalla corte risulta anche come idonea uscita di emergenza per persone con disabilità motoria. I locali sono dotati di servizio igienico usufruibile da persone con disabilità motoria.

Sull'ingresso principale è presente serramento vetrato a doppio battente con dimensioni non cormi all'uso da parte di persona su sedia a rotelle.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	cognitiva	2
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	motoria	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	visiva	2
		Assenza di mappa tattile.	SI05		
		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	3
		Mancanza parapetto rampa, scala o simili	SI19		
COLLEGAMENTI VERTICALI		Non presenti.		motoria	0
				visiva	0
				uditiva	0
				cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	motoria	4
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	2
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	1
		Assenza di mappa tattile.	SI05		
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	uditiva	1
		Assenza accessori: specchio	SI26.A		
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	cognitiva	3
SICUREZZA		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	uditiva	1
				cognitiva	3

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

2,40

CENTRO SOCIO SANITARIO ASSOCIAZIONI P.1

Indirizzo **via IV Novembre**Codice identificativo **E11.4**

FOTO



INQUADRAMENTO



Edificio si trova dislocato nel centro dell'abitato, si sviluppa Sono presenti più associazioni dislocate al piano primo dell'edificio.

E' presente nelle vicinanze un posto auto dedicato a persone con disabilità motoria è inoltre possibile parcheggiare all'interno del cortile posto sul retro e raggiungere i locali tramite scalinata e rampa pedonale e giunti al piano rialzato imboccando una scala esterna. Non è presente un ascensore e non è presente spazio calmo da utilizzare in caso di emergenza.

Nei locali delle varie associazioni non sono presenti servizi igienici usufruibili da persone con disabilità motoria, così come non sono presenti dispositivi per persone con disabilità visiva.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	cognitiva	2
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	cognitiva	1
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09		
		Assenza di mappa tattile.	SI05		
		Assenza ascensore/dimensioni non adeguate	SI08		
COLLEGAMENTI VERTICALI		Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	SI16	motoria	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo varicabile	SI06.C	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	3
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	motoria	4
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	cognitiva	2
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	2
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	1
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		
		Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23	cognitiva	3
SICUREZZA		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	1
		Mancanza di spazio calmo su scala esterna di emergenza.	SI18	uditiva	1
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	cognitiva	3


Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

2,17

NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE E SERVIZI SOCIALI

Indirizzo **via IV Novembre**Codice identificativo **E12.1**

FOTO



INQUADRAMENTO



Edificio si trova dislocato nel centro dell'abitato, si sviluppa ad un unico piano fuori terra accessibile con leggero dislivello. Non è presente nelle immediate vicinanze un parcheggio dedicato a persone con disabilità motoria.


E' presente un servizio igienico utilizzabile da persone con ridotta capacità motoria, ad uso sia del pubblico che del personale.

Il bancone informazioni nello spazio di prima accoglienza risulta difficilmente utilizzabile da persone con disabilità motoria. Le uscite di sicurezza presentano leggeri dislivelli.

Non sono presenti dispositivi per persone con disabilità visiva.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	3
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	uditiva	4
			Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A	cognitiva	3
			Assenza/altezza non conforme - citofono	SI01		
ACCESSO EDIFICIO			Assenza di mappa tattile.	SI05	motoria	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	uditiva	4
			Presenza di gradino max 5 cm su soglia.	SI13	cognitiva	3
			Presenza sportello di accoglienza con altezza non accessibile.	SI03		
			Non presenti.		motoria	0
COLLEGAMENTI VERTICALI					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	motoria	4
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
			Assenza di mappa tattile.	SI05	visiva	1
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		
			Assenza accessori: specchio	SI26.A	uditiva	1
			Assenza accessori: dispenser sapone	SI26.I		
			Assenza accessori: specchio	SI26.A	cognitiva	3
			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27		
SICUREZZA			Presenza di dislivello risolubile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	SP15	motoria	1
			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	3

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

2,30

CENTRO DIVERSAMENTE GIOVANI

Indirizzo **via IV Novembre**Codice identificativo **E12.2**

FOTO



INQUADRAMENTO



Edificio si trova dislocato nel centro dell'abitato, si sviluppa Ingresso dalla strada con leggero dislivello, in comune con i Servizi Sociali e Polizia Locale; non è presente nelle immediate vicinanze un parcheggio dedicato a persone con disabilità motoria. Nella struttura che si sviluppa su un unico piano fuori terra è presente un servizio igienico per persone con disabilità motoria, seppur con alcune caratteristiche non conformi. Non sono presenti dispositivi per persone con disabilità visiva.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	uditiva	4
			Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A	cognitiva	3
			Assenza/altezza non conforme - citofono	SI01		
ACCESSO EDIFICIO			Assenza di mappa tattile.	SI05	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
			Presenza di gradino max 5 cm su soglia.	SI13	uditiva	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	3
			Presenza sportello di accoglienza con altezza non accessibile.	SI03		
COLLEGAMENTI VERTICALI			Non presenti.		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	motoria	4
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	uditiva	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	cognitiva	3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	1
			Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	1
			Assenza accessori: specchio	SI26.A	cognitiva	3
			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27		
SICUREZZA			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	uditiva	1
					cognitiva	3

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

2,30

LIBERA ASSOCIAZIONE DIVERSAMENTE ABILI

Indirizzo **Via IV Novembre**Codice identificativo **E12.3**

FOTO




INQUADRAMENTO



Edificio si trova dislocato nel centro dell'abitato, si sviluppa Ingresso dalla strada privo di dislivelli. La struttura è dotata di un servizio igienico per persone con disabilità motoria
No dispositivi disabilità visiva.
Le uscite di sicurezza non presentano dislivelli.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	uditiva	4
		Assenza/altezza non conforme - citofono	SI01	cognitiva	3
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di mappa tattile.	SI05	motoria	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	uditiva	4
		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	cognitiva	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		
COLLEGAMENTI VERTICALI		Non presenti.		motoria	0
				visiva	0
				uditiva	0
				cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	4
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	cognitiva	2
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	1
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	1
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	cognitiva	3
		Assenza accessori: specchio	SI26.A		
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27		
SICUREZZA		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	4
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	uditiva	1
				cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

2,55

SCUOLA MUSICA

Indirizzo **Via Libertà**Codice identificativo **E13.1**

FOTO




INQUADRAMENTO



L'edificio si trova dislocato ai margini del centro dell'abitato, i locali si sviluppano al PT.
 Un posto auto riservato a persone con disabilità motoria è presente nelle immediate vicinanze della struttura; i locali sono posti a quota superiore rispetto alla quota stradale e sono raggiungibili tramite rampa con pendenza conforme o tramite gradini.
 Le porte di ingresso che fungono anche da uscita di emergenza sono a doppio battente con ante da 70 cm.
 All'interno della struttura è presente un servizio igienico utilizzabile da persona con disabilità motoria.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	visiva	1
		Assenza di mappa tattile.	SI05		
		Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	SI16	uditiva	3
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09		
		Presenza di parcheggio per persone con disabilità: con dimensione non conformi.	SP05.C	cognitiva	2
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	motoria	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		
		Assenza/altezza non conforme - citofono	SI01	visiva	1
		Assenza di mappa tattile.	SI05		
		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	3
COLLEGAMENTI VERTICALI		Non presenti.		motoria	0
				visiva	0
				uditiva	0
				cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	motoria	4
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Assenza di mappa tattile.	SI05	visiva	2
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		
		Assenza accessori: specchio	SI26.A	uditiva	1
		Assenza accessori: dispenser sapone	SI26.I		
		Assenza accessori: asciugamani automatico	SI26.D	cognitiva	3
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27		
SICUREZZA		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	motoria	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	1
		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	uditiva	4
				cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

2,55

SEDE ASSOCIAZIONI – P. SEMINTERRATO

Indirizzo **Via Carducci**Codice identificativo **E13.2**

FOTO



INQUADRAMENTO



L'edificio si trova dislocato ai margini del centro dell'abitato, i locali si sviluppano al PS, raggiungibile alla quota stradale sul retro dell'edificio in cui è presente un parcheggio riservato a persone con disabilità motoria nelle immediate vicinanze.
 E' presente un dislivello sulla soglia di ingresso ai locali che funge anche da uscita di emergenza, non è presente un servizio igienico per persone con disabilità motoria.
 Non sono presenti dispositivi per persone con disabilità visiva.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C		
		Presenza di dislivello di altezza complessiva tra 2,5 cm e 5 cm su percorso pedonale.	SP12	uditiva	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	cognitiva	2
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	visiva	1
		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22		
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	4
		Presenza di dislivello risolubile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	SP15		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	cognitiva	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
COLLEGAMENTI VERTICALI		Non presenti.		motoria	0
				visiva	0
				uditiva	0
				cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	motoria	4
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	visiva	1
				uditiva	4
				cognitiva	2
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
		Presenza di dislivello risolubile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	SP15		
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	uditiva	1
		Assenza di mappa tattile.	SI05		
		Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23	cognitiva	1
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27		
SICUREZZA		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	motoria	1
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	uditiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	cognitiva	3

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

1,90

SEDE ASSOCIAZIONI – P. 1

Indirizzo **Via Carducci**Codice identificativo **E13.3**

FOTO




INQUADRAMENTO



L'edificio si trova dislocato ai margini del centro dell'abitato; i locali si sviluppano al P1 dell'edificio e sono raggiungibili accedendo dalla strada posta sul retro dell'edificio e tramite scala esterna. Nelle vicinanze dell'ingresso è presente un parcheggio riservato a persone con disabilità motoria. Non è stato possibile visitare l'interno della struttura; è presente spazio calmo esterno.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C		
		Presenza di dislivello di altezza complessiva tra 2,5 cm e 5 cm su percorso pedonale.	SP12	uditiva	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	cognitiva	2
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	visiva	1
		Assenza/altezza non conforme - citofono	SI01		
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	2
COLLEGAMENTI VERTICALI		Assenza ascensore/dimensioni non adeguate	SI08	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	uditiva	3
		Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	SI16	cognitiva	1
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	motoria	2
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	1
		Assenza di mappa tattile.	SI05		
		Presenza di dislivello risolubile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	SP15	uditiva	1
		Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23	cognitiva	2
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27		
SICUREZZA		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	1
				cognitiva	2

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

1,71

SPAZIO ESPOSITIVO – EX CONVENTINO

Indirizzo **Piazza Santa Maria**Codice identificativo **E14**

FOTO





INQUADRAMENTO



Struttura localizzata in zona periferica rispetto all'abitato. Nell'area parcheggio nelle immediate vicinanze della struttura non è presente posto auto riservato a persone con disabilità motoria; la pavimentazione del percorso pedonale di collegamento tra il parcheggio e l'ingresso all'edificio presenta inoltre alcune zone con sconnessione. All'interno della struttura sono presenti dislivelli risolti con rampe seppur con pendenza non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, è inoltre presente un ascensore per accedere al piano superiore oltre ad una scala interna. Al piano terreno non risultano individuate le uscite di sicurezza, mentre al piano superiore non è presente spazio calmo in caso di emergenza usufruibile da parte di persona su sedia a ruote. Solo al piano primo è presente un servizio igienico per persone con disabilità motoria.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A	motoria	1
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09		
			Percorso a raso accessibile ma con sconnessioni e deformazioni della pavimentazione che ostacolano la mobilità.	SP02	visiva	1
			Presenza di pozzetti/chiusini che ostacolano libera circolazione.	SP18		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	uditiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	cognitiva	2
ACCESSO EDIFICIO			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	motoria	3
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		
			Assenza di mappa tattile.	SI05	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	uditiva	4
			Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22		
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	cognitiva	2
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		
COLLEGAMENTI VERTICALI			Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	SI16	motoria	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C	uditiva	4
			Bottoniera ascensore e/o dotazione non conforme: Assenza specchio	SI9.C	cognitiva	3
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Presenza di dislivello di altezza complessiva tra 2,5 cm e 5 cm su percorso pedonale.	SP12	motoria	2
			Mancanza parapetto rampa, scala o simili	SI19		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	uditiva	4
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	cognitiva	3
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
			Assenza di mappa tattile.	SI05	visiva	2
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	uditiva	1
			Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23		
			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	cognitiva	3
SICUREZZA			Mancanza di spazio calmo al piano.	SI17	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	1
			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27		
			Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	cognitiva	3

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,08**

CIMITERO

Indirizzo **Piazzale Giuseppe di
Arimatea**

Codice identificativo **E15**

FOTO



INQUADRAMENTO





Nel parcheggio antistante la struttura sono presenti due posti auto per persone con disabilità motoria, le cui dimensioni vanno migliorate. Non sono presenti dislivelli nel percorso di accesso. Nei percorsi interni sono invece presenti alcune brevi rampe con pendenza adeguata rispetto alla normativa nazionale.

Nella parte nuova della struttura è presente un servizio igienico usufruibile da persona con disabilità motoria mentre la porta di ingresso all'ufficio del custode è a doppio battente con ante da 60 cm cad.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
			Presenza di parcheggio per persone con disabilità: con dimensione non conformi.	SP05.C	uditiva	3
					cognitiva	3
ACCESSO EDIFICIO			Assenza di mappa tattile.	SI05	motoria	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	uditiva	4
					cognitiva	4
COLLEGAMENTI VERTICALI			Non presenti.		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	motoria	2
			Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01		
			Presenza di fontanella pubblica non accessibile.	SP20	visiva	1
			Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	uditiva	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	cognitiva	4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	3
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
			Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	1
			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27		
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	cognitiva	2
			Assenza accessori: asciugamani automatico	SI26.D		
SICUREZZA			Assenza accessori: specchio	SI26.A		
			Nulla da segnalare		motoria	4
					visiva	4
					uditiva	4
					cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,80**

PARCO CALISTHENICS

Indirizzo **Via Pandolfi**Codice identificativo **AV01**

FOTO



INQUADRAMENTO



L'area verde è dotata di attrezzi per il calisthenics, ma presenta alcune criticità dal punto di vista dell'accessibilità. In particolare, manca un parcheggio riservato alle persone con disabilità, non sono presenti guide tattili plantari per persone non vedenti e non è presente un percorso a raso accessibile.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI AREA VERDE

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A	motoria visiva uditiva cognitiva	1 1 1 1
		Assenza di dispositivi di protezione per il percorso pedonale e/o assenza segnaletica orizzontale in assenza di marciapiede	SP03		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09		
ACCESSO AREA		Assenza di mappa tattile.	SI05	motoria visiva uditiva cognitiva	1 1 4 4
		Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		
		Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01		
COLLEGAMENTI VERTICALI		Non presenti.		motoria	0
				visiva	0
				uditiva	0
				cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01	motoria	1
		Carenza di seduta su spazio pubblico aperto.	SP19	visiva	1
				uditiva	4
				cognitiva	4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Non presenti.		motoria	0
				visiva	0
				uditiva	0
				cognitiva	0
SICUREZZA		Nulla da segnalare		motoria	4
				visiva	4
				uditiva	4
				cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,50**

PARCO DELLA REPUBBLICA

Indirizzo **Viale Repubblica/Via Pandolfi** Codice identificativo **AV02**

FOTO



INQUADRAMENTO



Nell'area verde situata vicino al cimitero si riscontrano diverse criticità legate alla raggiungibilità dell'area. In particolare, manca un parcheggio dedicato alle persone con disabilità; è presente un dislivello nell'attraversamento pedonale e, all'interno dell'area, la pavimentazione risulta sconnessa. Inoltre, si rileva l'assenza di giochi inclusivi e di percorsi adeguati che consentano alle persone in sedia a rotelle di raggiungere tutte le attrezzature.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

C_E651 - 0 - 1 - 2026-08-18 - 0011302

ANALISI AREA VERDE

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A	motoria	1
			Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04		
			Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13		
			Assenza di dispositivi di protezione per il percorso pedonale e/o assenza segnaletica orizzontale in assenza di marciapiede	SP03	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C		
			Percorso a raso accessibile ma con sconnessioni e deformazioni della pavimentazione che ostacolano la mobilità.	SP02	uditiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	cognitiva	1
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09		
ACCESSO AREA			Assenza di mappa tattile.	SI05	motoria	2
			Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	uditiva	4
					cognitiva	3
COLLEGAMENTI VERTICALI			Non presenti.		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01	motoria	1
			Percorso a raso accessibile ma con sconnessioni e deformazioni della pavimentazione che ostacolano la mobilità.	SP02	visiva	1
			Carenza di gioco inclusivo.	SP21	uditiva	4
					cognitiva	4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Non presenti.		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
SICUREZZA			Nulla da segnalare		motoria	4
					visiva	4
					uditiva	4
					cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,56**

PARCO SANDRO PETRINI

Indirizzo **Via San Rocco 20-24**Codice identificativo **AV03**

FOTO



INQUADRAMENTO



Nell'area verde situata nel centro abitato sono presenti due parcheggi riservati alle persone con disabilità. Tuttavia, si riscontrano alcune criticità nell'accesso dal parcheggio al marciapiede: in particolare, è presente un dislivello che impedisce alle persone in sedia a rotelle di raggiungerlo. Anche l'accesso all'area presenta barriere architettoniche, con la presenza di scale e l'assenza di una rampa.

Sono disponibili giochi inclusivi, ma si segnala che la fontanella non è accessibile e che mancano guide tattilo plantari per persone non vedenti.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI AREA VERDE

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Percorso a raso accessibile ma con sconnessioni e deformazioni della pavimentazione che ostacolano la mobilità.	SP02	motoria	1
			Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	uditiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	cognitiva	1
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09		
ACCESSO AREA			Assenza di mappa tattile.	SI05	motoria	1
			Percorso a raso accessibile ma con sconnessioni e deformazioni della pavimentazione che ostacolano la mobilità.	SP02		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	uditiva	3
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	cognitiva	1
COLLEGAMENTI VERTICALI			Presenza di dislivello risolvibile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	SP15		
			Non presenti.		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI					cognitiva	0
			Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01	motoria	2
			Presenza di fontanella pubblica non accessibile.	SP20	visiva	1
			Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI					cognitiva	3
			Non presenti.		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
SICUREZZA					cognitiva	0
			Nulla da segnalare		motoria	4
					visiva	4
					uditiva	4
					cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

2,31

PARCO ALESSANDRINI

Indirizzo **Piazzale Alessandrini 25**Codice identificativo **AV04**

FOTO



INQUADRAMENTO



Nell'area situata nel centro abitato si rileva l'assenza di parcheggi dedicati alle persone con disabilità. Inoltre, mancano le strisce pedonali che consentano un attraversamento in condizioni di sicurezza. La pavimentazione presenta diverse sconnessioni e alcune zone con i giochi non risultano raggiungibili a causa dell'assenza di percorsi adeguati.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI AREA VERDE

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A	motoria	1
			Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C		
			Percorso a raso accessibile ma con sconnessioni e deformazioni della pavimentazione che ostacolano la mobilità.	SP02	uditiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	cognitiva	1
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09		
ACCESSO AREA			Assenza di mappa tattile.	SI05	motoria	1
			Percorso a raso accessibile ma con sconnessioni e deformazioni della pavimentazione che ostacolano la mobilità.	SP02		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	uditiva	2
					cognitiva	3
COLLEGAMENTI VERTICALI			Non presenti.		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01	motoria	1
					visiva	1
					uditiva	4
					cognitiva	3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Non presenti.		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
SICUREZZA			Nulla da segnalare		motoria	4
					visiva	4
					uditiva	4
					cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,31**

PARCO BAMBINI DI BESLAN

Indirizzo **Via Strabonè 10**Codice identificativo **AV05**

FOTO



INQUADRAMENTO



Nell'area verde si rileva la mancanza di guide tattilo plantari per facilitarne il raggiungimento. Inoltre, si segnala l'assenza di giochi inclusivi e di una pavimentazione adeguata che consenta di accedere ai giochi e alla fontanella.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI AREA VERDE

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	uditiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	cognitiva	2
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09		
ACCESSO AREA		Assenza di mappa tattile.	SI05	motoria	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	uditiva	4
				cognitiva	4
COLLEGAMENTI VERTICALI		Non presenti.		motoria	0
				visiva	0
				uditiva	0
				cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01	motoria	1
		Presenza di fontanella pubblica non accessibile.	SP20	visiva	1
		Carenza di gioco inclusivo.	SP21	uditiva	3
				cognitiva	2
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Non presenti.		motoria	0
				visiva	0
				uditiva	0
				cognitiva	0
SICUREZZA		Nulla da segnalare		motoria	4
				visiva	4
				uditiva	4
				cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,63**

PARCO GIOCHI VIA GIOSUE' CARDUCCI

Indirizzo **Via Carducci**Codice identificativo **AV06**

FOTO



INQUADRAMENTO



Il parco giochi, situato accanto all'ex biblioteca, presenta diverse criticità legate all'accessibilità. In particolare, si rileva un dislivello tra le strisce pedonali e il marciapiede che ne rende difficile il raggiungimento. Inoltre, sono assenti guide tattilo plantari per persone non vedenti. All'interno dell'area non sono presenti giochi inclusivi e il bagno non risulta conforme all'utilizzo da parte delle persone con disabilità.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI AREA VERDE

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	motoria	1
			Percorso a raso accessibile ma con sconnessioni e deformazioni della pavimentazione che ostacolano la mobilità.	SP02		
			Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04	visiva	1
			Presenza di dislivello di altezza complessiva tra 2,5 cm e 5 cm su percorso pedonale.	SP12		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	uditiva	3
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	cognitiva	2
ACCESSO AREA			Assenza di mappa tattile.	SI05	motoria	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	uditiva	4
					cognitiva	2
COLLEGAMENTI VERTICALI			Non presenti.		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01	motoria	1
			Carenza di gioco inclusivo.	SP21	visiva	1
					uditiva	2
					cognitiva	1
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	motoria	1
			Presenza di dislivello risolvibile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	SP15		
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	visiva	1
			Assenza di mappa tattile.	SI05		
			Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23	uditiva	1
			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	cognitiva	1
SICUREZZA			Nulla da segnalare		motoria	4
					visiva	4
					uditiva	4
					cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

2,15