

TEMPORALITÀ	ATTIVITÀ	DETTAGLIO ATTIVITÀ	SOGETTI COINVOLTI	FUNZIONE COMUNALE COINVOLTA
A seguito del preannuncio di condizioni meteo avverse di criticità almeno moderata da parte della Regione Lombardia, comunicate ai Comuni tramite la Prefettura	Organizzazione turni di vigilanza lungo i corsi d'acqua, in particolare in corrispondenza dei punti critici	> Controllo zone a rischio esondazione: Ponte c/o Cavo Sillaro in corrispondenza di via Matteotti - Ponte c/o Balzarina in corrispondenza di Via Strabone	Personale Comunale Associazioni e Gruppi Comunali di Volontariato	> ROC > Comandante di Polizia Locale > Responsabile Gruppo Comunale di Protezione Civile
Presenza di precipitazioni intense e/o persistenti Precipitazioni superiori a 70 mm in 24 ore oppure 95 mm in 48 ore	Attuazione turni di vigilanza lungo i corsi d'acqua, in corrispondenza dei tratti critici, per seguire decorso di eventuali ondate di piena e monitoraggio delle opere di difesa idraulica	> Controllo zone a rischio esondazione: Ponte c/o Cavo Sillaro in corrispondenza di via Matteotti - Ponte c/o Balzarina in corrispondenza di Via Strabone	Personale Comunali Associazioni e Gruppi Comunali di Volontariato	> ROC > Comandante di Polizia Municipale > Responsabile Gruppo Comunale di Protezione Civile
Presenza di precipitazioni intense e/o persistenti Precipitazioni superiori a 70 mm in 24 ore oppure 95 mm in 48 ore Il livello delle precipitazioni supera la soglia di allarme (elevata criticità) Precipitazioni superiori a 100 mm in 24 ore oppure 150 mm in 48 ore	Comunicazione delle situazioni che comportano rischi per la popolazione	> Informare gli enti preposti alla gestione delle emergenze > Informare la Sala Operativa Regionale di Protezione Civile		
In seguito alle misure di protezione collettiva definite con la Prefettura e con gli altri Organismi tecnici competenti	Attivazione del COC o l'UCL al completo o limitatamente ad alcune funzioni	> Il sindaco attiva la struttura	In funzione della decisione del Sindaco	> Componenti COC o UCL
In ragione degli sviluppi della situazione	Il Sindaco dirama il messaggio di "allarme" alla popolazione e se necessario procede, all'allontanamento della stessa dalle aree a rischio, dando priorità alle persone con ridotta autonomia	> la popolazione che può essere coinvolta > quella residente nelle prime abitazioni di via Matteotti e/o Strabone		
	Il Sindaco emana tutti i provvedimenti volti a tutelare la pubblica incolumità, la salvaguardia dei beni pubblici e privati e dell'ambiente	> vedi modelli di ordinanza	Sindaco	> Sindaco
	Se non ancora effettuato convocazione COC o UCL	> Il sindaco attiva la struttura	In funzione della decisione del Sindaco	> Componenti COC o UCL
Corsi d'acqua in piena e manifestarsi di fenomeni di esondazione e allagamento	Controllo dei tratti interessati della viabilità principale	> Incrocio SP115 con Cavo Sillaro e/o Via Strabone > Incrocio Cavo Sillaro con via Matteotti > Incrocio Balzarina con via Strabone	Servizio Viabilità Comuni Forze di Polizia	> Comandante di Polizia Municipale > Comandante Stazione dei Carabinieri
Corsi d'acqua in piena in corrispondenza di tratti critici	Sospensione di attività con possibile coinvolgimento di utenze deboli (minori, disabili, anziani) in strutture esposte al rischio di fenomeni esondativi.		Comuni Forze di Polizia	
Inizio stagione autunnale	Verifica dell'esistenza di piani di evacuazione e trasporto bestiame per gli allevamenti zootecnici ricadenti in aree a rischio di allagamenti Analisi reti di monitoraggio e verifica modalità di accesso e acquisizione dati pluviometrici		Proprietari Associazione categoria Servizio Veterinario ASL Autotrasportatori Comuni	

Legenda

Strutture strategiche

- Municipio
- COC/UCL
- Protezione Civile
- Magazzini comunali
- Polizia Locale
- Carabinieri
- Croce Bianca
- Distributore carburante

Superfici strategiche

- Area ammassamento soccorritori
- Area di accoglienza - Scuole
- Area di attesa per la popolazione - Parco della Repubblica
- Area di attesa per la popolazione - Centro sportivo Porro
- Area di attesa per la popolazione - Stadio comunale Matteotti
- Area di attesa per la popolazione - parco Pertini
- Area di attesa x popolazione - campo sportivo Scudellaro
- Area di attesa x popolazione - Centro parrocchiale

Punti di accessibilità


- Piazzola elicotteri

Infrastrutture viabilistiche

- Cavalcavia SP115
- Cavalcavia SP140
- Sottopasso
- Sottopasso pedonale
- Linea ferroviaria
- Autostrada
- Strade principali
- Strade secondarie

RISCHIO IDRAULICO

- Chiusura ponti
- Aree allagabili**
- Aree allagabili
- Fiume Lambro
- Canali e rogge
- Direttiva alluvioni**
- R1 - rischio moderato
- R2 - medio
- R3 - elevato
- R4 - molto elevato





**COMUNE DI
LODI VECCHIO**

**PIANO DI EMERGENZA
COMUNALE**

rev 00 2016

Scenario di Rischio

Carta 3.1

Rischio idraulico

Sistemi Industriali Ambientali Relazionali SINDAR

Sindar Srl Corso Archinti, 35 26900 Lodi
Tel. 0371 549200 fax 0371 549201
www.sindar.it sindar@sindar.it

FASE DI PREALLARME

FASE DI ALLARME

FASE DI EMERGENZA