



LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: PARCO ALESSANDRINI 1/2

P-1 Parco Alessandrini

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria:

Codice area	P 1
Tipologia area	<i>Parchi e giardini</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	4215
Superficie a prato (m ²)	3440
Siepi (m)	108
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Il corredo arbustivo dell'area è costituito da:

- 3 Callicarpa
- 4 Clerodendron
- 2 Cornus
- 4 Fortsithya
- 3 Philadelphus
- 6 Rose

Piantine forestali

Nell'area non sono a dimora piantine forestali.

Alberi di terza e quarta grandezza

Nell'area non sono a dimora specie di terza e quarta grandezza.

Alberi di prima e seconda grandezza

Le specie di prima e seconda grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

- 5 Aceri
- 2 Abeti rossi
- 3 Bagolari
- 1 Catalpa
- 5 Ippocastani
- 5 Olmi
- 1 Paulownia
- 2 Platani
- 3 Querce
- 9 Tigli

Stato di fatto

Presenza di un soggetto di noce molto interessante per via della particolare architettura. Notevole diminuzione numerica degli aceri saccharini, in parte compensata da nuove messe a dimora. Tale dinamica, in ogni caso, può essere letta in modo positivo dal momento che è in corso un avvicendamento tra specie con legno debole e perdita di fogliame continua a favore di specie (soprattutto bagolari e querce) con caratteristiche di maggiore pregio.



LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: PARCO ALESSANDRINI 2/2

Potenzialità future

Prevedere azioni di tutela del noce tramite protezione dell'emisfera radicale e applicazione di *mulching*. Proseguire nell'avvicendamento arboricolturale, sostituendo progressivamente abeti e aceri saccharini (oggi deperenti) con specie più robuste e adatte al luogo (platani, bagolari, ecc.).

Possibilità di medio termine

Monitoraggio fitostatico. Protezione noce e sostituzione di 5 soggetti arborei da individuare in funzione dell'evoluzione fisiologica.

Il costo indicativo per questi interventi è 6.000 euro.

La priorità di intervento è Media.





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: PARCHEGGIO PIAZZA ALESSANDRINI 1/2

St-2 Parcheggio Piazza Alessandrini

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria:

Codice area	St 2
Tipologia area	<i>Verde stradale</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	-
Superficie a prato (m ²)	-
Siepi (m)	30
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Non sono presenti specie arbustive.

Piantine forestali

Nell'area non sono a dimora piantine forestali.

Alberi di terza e quarta grandezza

Nell'area non sono a dimora specie di terza e quarta grandezza.

Alberi di prima e seconda grandezza

Le specie di prima e seconda grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

6 Tigli

Stato di fatto

Tigli a dimora in tornelli di dimensioni eccessivamente limitate.

Potenzialità future

Mantenimento dell'attuale destinazione funzionale con rifacimento della pavimentazione e degli spazi a disposizione degli alberi.

Possibilità di medio termine

Verifica delle condizioni fitostatiche di dettaglio e provvedimenti arboricolturali conseguenti.

Il costo indicativo per questi interventi è 1.000 euro.

La priorità di intervento è Media.



LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: PARCHEGGIO PIAZZA ALESSANDRINI 2/2





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: PARCO PERTINI 1/2

P-3 Parco Pertini

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	P 3
Tipologia area	<i>Parchi e giardini</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	8.530
Superficie a prato (m ²)	6.480
Siepi (m)	-
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Il corredo arbustivo dell'area è costituito da:

15 Lonicera

Piantine forestali

Nell'area non sono a dimora piantine forestali.

Alberi di terza e quarta grandezza

Le specie di terza e quarta grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

1 Albero di Giuda

Alberi di prima e seconda grandezza

Le specie di prima e seconda grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

14 Aceri

19 Bagolari

5 Faggi

30 Frassini

2 Gleditsia

5 Pini

1 Platano

40 Querce

Stato di fatto

Parco di notevole interesse paesaggistico e di buona frequentazione. Pressochè scomparsi gli alberi di Giuda rilevati nel 2004. Riduzione sensibile delle querce rosse e, soprattutto, degli aceri saccarini: le prime per operazioni di diradamento in quanto erano a dimora con sesto di impianto molto ravvicinato; i secondi in quanto ormai avevano superato la fase climacica dello sviluppo.

Potenzialità future

Prevedere rimozione di specie ecologicamente poco adatte (es. pini) o a fine vita (aceri saccarini) e loro sostituzione con specie di maggiore pregio. Riqualificare l'ingresso da via San Rocco con inserimento di corredo arbustivo.

Possibilità di medio termine

Verificare la stabilità dei soggetti di maggiori dimensioni, alcuni dei quali potati severamente.



LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: PARCO PERTINI 2/2

Contenere lo sviluppo di novellame di robinia. Rimuovere e sostituire alcuni soggetti deperenti e arricchire l'ingresso di via San Rocco con un corredo arbustivo.

Il costo indicativo per questi interventi è 15.000 euro.

La priorità di intervento è Alta.





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: PIAZZALE ALDO MORO 1/2

St-4 Piazzale Aldo Moro

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	St 4
Tipologia area	<i>Verde stradale</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	-
Superficie a prato (m ²)	170
Siepi (m)	-
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Il corredo arbustivo dell'area è costituito da:

1 Arbusti misti

Piantine forestali

Nell'area non sono a dimora piantine forestali.

Alberi di terza e quarta grandezza

Nell'area non sono a dimora specie di terza e quarta grandezza.

Alberi di prima e seconda grandezza

Le specie di prima e seconda grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

4 *Parrotia*

6 Querce

Stato di fatto

Area a parcheggio con importante riduzione dei soggetti arborei nel corso degli anni.

Potenzialità future

Ripristino parziale della componente arborea.

Possibilità di medio termine

Rimozione dei tutori e dei legacci che non hanno più necessità di rimanere. Messa a dimora di ulteriori 3 *Parrotia persica* per completare il piccolo filare esistente.

Il costo indicativo per questi interventi è 1.500 euro.

La priorità di intervento è Media.



LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: PIAZZALE ALDO MORO 2/2





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: EX-ASILO NIDO VIA IV NOVEMBRE 1/2

Sc-5 ex-asilo nido via IV Novembre

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	Sc 5
Tipologia area	<i>Scuole</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	640
Superficie a prato (m ²)	450
Siepi (m)	-
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Il corredo arbustivo dell'area è costituito da:

3 Palme

20 Altro o arbusti misti

Piantine forestali

Nell'area non sono a dimora piantine forestali.

Alberi di terza e quarta grandezza

Le specie di terza e quarta grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

2 Aceri

2 Lagostroemia

Alberi di prima e seconda grandezza

Le specie di prima e seconda grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

5 Aceri

2 Magnolia

2 Noci

Stato di fatto

Avvenuto diradamento di specie arboree per oggettiva mancanza di spazio.

Potenzialità future

Conservazione dell'esistente.

Possibilità di medio termine

Eventuale arricchimento del patrimonio arbustivo.

Il costo indicativo per questi interventi è 1.500 euro.

La priorità di intervento è Bassa.



LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: EX-ASILO NIDO VIA IV NOVEMBRE 2/2





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: SCUOLA MATERNA VIA CAVOUR 1/2

Sc-6 Scuola materna via Cavour

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	Sc 6
Tipologia area	<i>Scuole</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	4.320
Superficie a prato (m ²)	3.640
Siepi (m)	50
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Il corredo arbustivo dell'area è costituito da:

6 Arbusti misti

Piantine forestali

Nell'area non sono a dimora piantine forestali.

Alberi di terza e quarta grandezza

Le specie di terza e quarta grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

4 Meli

4 Prunus

Alberi di prima e seconda grandezza

Le specie di prima e seconda grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

1 Aceri

3 Bagolari

10 Frassini

6 Ginkgo

1 Liquidambar

8 Platani

1 Querce

1 Salice

3 Sofore

Stato di fatto

Area con soggetti giovani, diminuiti di qualche unità rispetto all'ultimo censimento. Recente piano di manutenzione straordinaria (2016).

Potenzialità future

Non vi sono interventi programmabili al momento sulle piante arboree. Dovrà proseguire la normale manutenzione ordinaria con particolare attenzione al contenimento di specie infestanti.

Possibilità di medio termine

Nessun intervento.



LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: SCUOLA MATERNA VIA CAVOUR 2/2





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: SCUOLE VIA CAVOUR 1/2

Sc-7 Scuole via Cavour

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	Sc 7
Tipologia area	<i>Scuole</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	14.750
Superficie a prato (m ²)	5.800
Siepi (m)	30
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Il corredo arbustivo dell'area è costituito da:

80 Arbusti misti

Piantine forestali

Nell'area sono a dimora circa 120 piantine forestali le quali andranno gestite con metodi forestali, in particolare per quanto concerne i diradamenti, al fine di garantire il loro corretto sviluppo quali-quantitativo.

Alberi di terza e quarta grandezza

Le specie di terza e quarta grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

17 Lagestroemia

1 Pero

Alberi di prima e seconda grandezza

Le specie di prima e seconda grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

13 Aceri

1 Betulla

5 Cedri

2 Cipressi (*C. glabra*)

6 Ginkgo

1 Gleditsia

1 Magnolia

2 Pioppi

7 Robinie

9 Tigli

Stato di fatto

Discreta diminuzione del patrimonio arboreo, nonostante il censimento del 2004 non avesse censito le piante all'interno del Parco della biodiversità. Recente piano di manutenzione straordinaria (2016).

Potenzialità future

Allevamento delle specie forestali a dimora con selezione dei soggetti più interessanti in modo da evitare una eccessiva competizione. Monitoraggio periodico degli alberi di alto fusto in considerazione della sensibilità del sito.



LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: SCUOLE VIA CAVOUR 2/2

Possibilità di medio termine

Allevamento delle specie forestali a dimora con selezione dei soggetti più interessanti in modo da evitare un'eccessiva competizione. Monitoraggio periodico degli alberi di alto fusto in considerazione della sensibilità del sito.

Il costo indicativo per questi interventi è 3.000 euro.

La priorità di intervento è Media.





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: PARCHEGGIO PIAZZA SAN GIOVANNI 1/2

St-8 Parcheggio piazza San Giovanni

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	St 8
Tipologia area	<i>Verde stradale</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	-
Superficie a prato (m ²)	680
Siepi (m)	-
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Il corredo arbustivo dell'area è costituito da:

5 Arbusti misti

Piantine forestali

Nell'area non sono a dimora piantine forestali.

Alberi di terza e quarta grandezza

Le specie di terza e quarta grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

3 Nespole

Alberi di prima e seconda grandezza

Le specie di prima e seconda grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

4 *Pyrus calleryana*

22 Platani (altri 2 platani morti in piedi)

10 Sofore

Stato di fatto

Riduzione sensibile del patrimonio arboreo per difficoltà fitosanitarie dei platani e per avvicendamento dei pioppi cipressini.

Potenzialità future

Riqualificazione dell'intera piazza.

Possibilità di medio termine

Abbattimento platani morti e rimozione branche secche.

Il costo indicativo per questi interventi è 5.000 euro.

La priorità di intervento è Alta.



LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: PARCHEGGIO PIAZZA SAN GIOVANNI 2/2





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: PARCO VIA STRABONE 1/2

P-9 Parco Via Strabone

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	P 9
Tipologia area	<i>Parchi e giardini</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	9.400
Superficie a prato (m ²)	8.600
Siepi (m)	-
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Il corredo arbustivo dell'area è costituito da:
200 Arbusti misti

Piantine forestali

Nell'area non sono a dimora piantine forestali.

Alberi di terza e quarta grandezza

Nell'area non sono a dimora specie di terza e quarta grandezza.

Alberi di prima e seconda grandezza

Le specie di prima e seconda grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

- 4 Aceri
- 1 Abeti rossi
- 20 Frassini
- 7 Liquidambar
- 20 Olmi
- 30 Pioppi cipressini
- 11 Platani
- 20 Querce
- 3 Salici

Stato di fatto

Parco con numerosi soggetti giovani posti a dimora con sesto di impianto molto fitto e derivanti da piantine forestali messe a dimora oltre 10 anni or sono, fatto che spiega il notevole incremento di specie di prima grandezza. Tuttavia, molte di queste presentano architettura sbilanciata o sofferenze fisiologiche derivanti dalla competizione reciproca. I filari di pioppi cipressini sono invece in una fase di sviluppo molto avanzata e hanno certamente superato la fase di climax.

Potenzialità future

Occorre gestire la porzione "forestale" del parco con criteri forestali, prevedendo quindi diradamenti in modo da favorire lo sviluppo delle piante di maggiore pregio architettonico, eliminando i soggetti deboli, mal conformati e senza prospettive di sviluppo. Inoltre, occorre progettare un progressivo piano di sostituzione dei pioppi cipressini.



LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: PARCO VIA STRABONE 2/2

Possibilità di medio termine

Monitoraggio fitostatico. Diradamento delle aree "forestali" e iniziale sostituzione dei pioppi cipressini, eventualmente mettendo a dimora i nuovi soggetti a fianco di quelli esistenti qualche anno prima del loro abbattimento.

Il costo indicativo per questi interventi è 10.000 euro.

La priorità di intervento è Alta.





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: PARCHEGGIO VIA CODAZZI 1/2

St-10 Parcheggio Via Codazzi

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	St 10
Tipologia area	<i>Scuole</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	-
Superficie a prato (m ²)	320
Siepi (m)	-
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Nell'area non sono a dimora arbusti.

Piantine forestali

Nell'area non sono a dimora piantine forestali.

Alberi di terza e quarta grandezza

Nell'area non sono a dimora specie di terza e quarta grandezza.

Alberi di prima e seconda grandezza

Le specie di prima e seconda grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

- 1 Ciliegi
- 3 Frassini

Stato di fatto

Area verde di limitata fruizione.

Potenzialità future

Mantenere l'attuale assetto.

Possibilità di medio termine

Nessun intervento.



LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: PARCHEGGIO VIA CODAZZI 2/2





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: FORESTAZIONE URBANA VIA CODAZZI 1/2

Est-11 Forestazione urbana via Codazzi

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	Est 11
Tipologia area	<i>Forestazione urbana</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	4.630
Superficie a prato (m ²)	4.630
Siepi (m)	-
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Nell'area non sono a dimora arbusti.

Piantine forestali

Nell'area è a dimora 1 piantina forestale.

Alberi di terza e quarta grandezza

Le specie di terza e quarta grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

22 Aceri

Alberi di prima e seconda grandezza

Le specie di prima e seconda grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

3 Aceri

4 Frassini

19 Olmi

19 Pioppi cipressini

5 Querce

5 Tigli

Stato di fatto

Forestazione urbana con prato in cattive condizioni. Molte piante forestali rilevate nel 2004 sono ora in fase giovanile.

Potenzialità future

La selezione naturale aumenterà progressivamente il livello di percezione naturaliforme dell'area.

Possibilità di medio termine


Eliminare seccumi di grandi dimensioni e soggetti sottoposti via via che si affermeranno i soggetti dominanti.

Il costo indicativo per questi interventi è 2.000 euro.

La priorità di intervento è Media.



LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: FORESTAZIONE URBANA VIA CODAZZI 2/2





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: GIARDINETTO VIA DON MILANI 1/2

P-12 Giardinetto via Don Milani

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	P 12
Tipologia area	<i>Parchi e giardini</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	312
Superficie a prato (m ²)	210
Siepi (m)	8
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Il corredo arbustivo dell'area è costituito da:

- 3 Forsythia
- 8 Lauroceraso

Piantine forestali

Nell'area non sono a dimora piantine forestali.

Alberi di terza e quarta grandezza

Le specie di terza e quarta grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

- 7 Aceri

Alberi di prima e seconda grandezza

Le specie di prima e seconda grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

- 1 Liquidambar

Stato di fatto

Piccola area verde con patrimonio arboreo stabile in discrete condizioni.

Potenzialità future

Conservazione dell'esistente con eventuale incremento della vegetazione arbustiva di corredo.

Possibilità di medio termine

Incremento della vegetazione arbustiva di corredo.

Il costo indicativo per questi interventi è 1.500 euro.

La priorità di intervento è Bassa.



LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: GIARDINETTO VIA DON MILANI 2/2





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: VIA LEONARDO DA VINCI 1/2

St-13 Via Leonardo da Vinci

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	St 13
Tipologia area	<i>Verde stradale</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	-
Superficie a prato (m ²)	-
Siepi (m)	-
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Nell'area non sono a dimora arbusti.

Piantine forestali

Nell'area non sono a dimora piantine forestali.

Alberi di terza e quarta grandezza

Le specie di terza e quarta grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

7 Aceri

Alberi di prima e seconda grandezza

Nell'area non sono a dimora specie di prima e seconda grandezza.

Stato di fatto

Piccoli filari di alberi di quarta grandezza.

Potenzialità future

Mantenere l'assetto odierno.

Possibilità di medio termine

Messa a dimora dell'*Acer platanoides* 'Globosum' rimosso e rimonda del secco degli altri soggetti.

Il costo indicativo per questi interventi è 2.000 euro.

La priorità di intervento è Media.



LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: VIA LEONARDO DA VINCI 2/2





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: FORESTAZIONE URBANA VIA M. L. KING 1/2

Est-14 Forestazione urbana via M. L. King

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	Est 14
Tipologia area	<i>Forestazione urbana</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	6.200
Superficie a prato (m ²)	5.920
Siepi (m)	24
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Nell'area non sono a dimora arbusti.

Piantine forestali

Nell'area sono a dimora circa 103 piantine forestali le quali andranno gestite con metodi forestali, in particolare per quanto concerne i diradamenti, al fine di garantire il loro corretto sviluppo quali-quantitativo.

Alberi di terza e quarta grandezza

Le specie di terza e quarta grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

2 Aceri

Alberi di prima e seconda grandezza

Le specie di prima e seconda grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

1 Aceri

5 Querce

25 Tigli

45 Altro (formazioni boscate o piante in forma giovanile)

Stato di fatto

Area in evoluzione: molte piante forestali a dimora nel precedente censimento si sono affermate.

Potenzialità future

Progressiva affermazione di altre piante forestali oggi a dimora.

Possibilità di medio termine

Gestione forestale dell'area con diradamenti mano a mano che se ne presenta la necessità.

Il costo indicativo per questi interventi è 1.000 euro.

La priorità di intervento è Bassa.



LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: FORESTAZIONE URBANA VIA M. L. KING 2/2





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: PIAZZA BARBAROSSA 1/2

St-16 Piazza Barbarossa

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	St 16
Tipologia area	<i>Verde stradale</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	-
Superficie a prato (m ²)	-
Siepi (m)	6
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Nell'area non sono a dimora arbusti.

Piantine forestali

Nell'area non sono a dimora piantine forestali.

Alberi di terza e quarta grandezza

Nell'area non sono a dimora specie di terza e quarta grandezza.

Alberi di prima e seconda grandezza

Le specie di prima e seconda grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

8 Aceri

1 Platano

Stato di fatto

Aceri in condizioni talvolta precarie, ridotti in numero negli ultimi anni.

Potenzialità future

Mantenere l'attuale destinazione.

Possibilità di medio termine

Messa a dimora dei due aceri abbattuti dall'ultimo censimento.

Il costo indicativo per questi interventi è 1.000 euro.

La priorità di intervento è Media.



LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: PIAZZA BARBAROSSA 2/2





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: GIARDINI EX-BIBLIOTECA 1/2

P-17 Giardini ex-biblioteca

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	P 17
Tipologia area	<i>Parchi e giardini</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	545
Superficie a prato (m ²)	250
Siepi (m)	-
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Il corredo arbustivo dell'area è costituito da:

3 Viburni

Piantine forestali

Nell'area non sono a dimora piantine forestali.

Alberi di terza e quarta grandezza

Le specie di terza e quarta grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

2 Prunus

Alberi di prima e seconda grandezza

Le specie di prima e seconda grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

3 Cedri

1 Magnolia

Stato di fatto

Piccola area verde, in buona parte pavimentata, destinata a oasi per l'infanzia.

Potenzialità future

Conservazione dell'esistente con eventuale incremento della vegetazione arbustiva di corredo.

Possibilità di medio termine

Incremento della vegetazione arbustiva di corredo.

Il costo indicativo per questi interventi è 1.500 euro.

La priorità di intervento è Bassa.



LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: GIARDINI EX-BIBLIOTECA 2/2





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: PARCHEGGIO PIAZZA GENERALE DALLA CHIESA 1/2

St-18 Parcheggio Piazza Generale Dalla Chiesa

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	St 18
Tipologia area	<i>Verde stradale</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	-
Superficie a prato (m ²)	50
Siepi (m)	-
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Nell'area non sono a dimora arbusti.

Piantine forestali

Nell'area non sono a dimora piantine forestali.

Alberi di terza e quarta grandezza

Nell'area non sono a dimora specie di terza e quarta grandezza.

Alberi di prima e seconda grandezza

Le specie di prima e seconda grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

- 2 Frassini
- 2 Ginkgo
- 3 Ippocastani

Stato di fatto

Area a parcheggio con marciapiede in cattivo stato.

Potenzialità future

Mantenere l'attuale destinazione.

Possibilità di medio termine

Rifacimento del marciapiede con superficie drenante o sua trasformazione in aiuola.

Il costo indicativo per questi interventi non è determinabile.

La priorità di intervento è Media.



LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: PARCHEGGIO PIAZZA GENERALE DALLA CHIESA 2/2





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: ALBERATA VIALE REPUBBLICA 1/2

St-19 Alberata viale Repubblica

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	St 19
Tipologia area	<i>Verde stradale</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	-
Superficie a prato (m ²)	960
Siepi (m)	-
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Nell'area non sono a dimora arbusti.

Piantine forestali

Nell'area non sono a dimora piantine forestali.

Alberi di terza e quarta grandezza

Le specie di terza e quarta grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

2 Albizia

13 Prunus

Alberi di prima e seconda grandezza

Le specie di prima e seconda grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

10 Bagolari

Stato di fatto

Prunus in precarie condizioni fitosanitarie.

Potenzialità future

Rifacimento integrale dei filari con adeguato sottofondo, eventualmente in concomitanza con la realizzazione di una pista ciclopedonale. Eventuale proseguimento del filare di bagolari nell'area verde P-20 Parco Viale Repubblica.

Possibilità di medio termine

Proseguimento del viale di bagolari nell'area P-20

Il costo indicativo per questi interventi è 3000 euro.

La priorità di intervento è Media.



LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: ALBERATA VIALE REPUBBLICA 2/2





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: PARCO VIALE REPUBBLICA 1/2

P-20 Parco Viale Repubblica

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	P 20
Tipologia area	<i>Parchi e giardini</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	12.150
Superficie a prato (m ²)	9.500
Siepi (m)	20
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Nell'area non sono a dimora arbusti.

Piantine forestali

Nell'area non sono a dimora piantine forestali.

Alberi di terza e quarta grandezza

Nell'area non sono a dimora specie di terza e quarta grandezza.

Alberi di prima e seconda grandezza

Le specie di prima e seconda grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

- 1 Aceri
- 1 Betulle
- 1 Ciliegi
- 20 Ippocastani
- 28 Pioppi cipressini
- 3 Pioppi

Stato di fatto

Area con ricambio vegetazionale in atto. Riclassificata come parco sebbene nel precedente censimento fosse stata inserita tra le forestazioni urbane.

Potenzialità future

Favorire ulteriormente il ricambio generazionale provvedendo a pianificare la sostituzione dei pioppi nel lungo periodo. La dotazione arborea potrebbe essere ulteriormente incrementata con materiale di grandezza giardinistica (non forestale).

Possibilità di medio termine

Limitate potature di formazione.
 Il costo indicativo per questi interventi è 2.000 euro.
 La priorità di intervento è Media.



LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: PARCO VIALE REPUBBLICA 2/2





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: VERDE ZONA CIMITERO 1/2

Cim-21 Verde Zona Cimitero

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	Cim 21
Tipologia area	<i>Verde cimiteriale</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	16.550
Superficie a prato (m ²)	4.400
Siepi (m)	260 (200 siepe mista e 60 carpino)
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Il corredo arbustivo dell'area è costituito da:

10 Viburni

Piantine forestali

Nell'area non sono a dimora piantine forestali.

Alberi di terza e quarta grandezza

Le specie di terza e quarta grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

1 Albero di Giuda

52 Cipressi di cui 24 interni al cimitero

Alberi di prima e seconda grandezza

Le specie di prima e seconda grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

1 Acero

1 Bagolaro

2 Querce

Stato di fatto

Area di rispetto cimiteriale con presenza di cipressi di piccole dimensioni sia all'interno sia all'esterno del cimitero. Del tutto probabile che le piante all'interno del cimitero non siano state riportate nel precedente censimento.

Potenzialità future

Conservazione dell'esistente.

Possibilità di medio termine

Manutenzione ordinaria previa rimozione del novellame di gelso da carta nella porzione meridionale dell'area per evitare una successione ecologica secondaria.

Il costo indicativo per questi interventi è 500 euro.

La priorità di intervento è Alta.



LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: VERDE ZONA CIMITERO 2/2





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: GIARDINO VIA MATTEOTTI 1/2

P-22 Giardino Via Matteotti

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	P 22
Tipologia area	<i>Parchi e giardini</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	1.850
Superficie a prato (m ²)	1.400
Siepi (m)	-
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Il corredo arbustivo dell'area è costituito da:

- 5 Forsythia
- 40 Arbusti misti

Piantine forestali

Nell'area non sono a dimora piantine forestali.

Alberi di terza e quarta grandezza

Le specie di terza e quarta grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

- 2 Alberi di Giuda

Alberi di prima e seconda grandezza

Le specie di prima e seconda grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

- 5 Aceri
- 1 Ippocastano
- 4 Koelreuteria
- 2 Parrotia
- 4 Pioppi
- 11 Platani

Stato di fatto

Area con specie capaci di regalare interessanti connotazioni paesaggistiche, soprattutto nella stagione autunnale. Lieve diminuzione del patrimonio arboreo rispetto all'ultimo censimento. Controllare lo sviluppo del novellame di robinia per evitare progressive colonizzazioni.

Potenzialità future

Può assumere valore di "giardino segreto", luogo di raccoglimento, in virtù sia della presenza della cappella votiva sia dell'interfaccia città-campagna che caratterizza il luogo.

Possibilità di medio termine

Rimozione di piante deperenti e inserimento di nuovi soggetti arborei e arbustivi di corredo. Il costo indicativo per questi interventi è 5.000 euro. La priorità di intervento è Media.



LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: GIARDINO VIA MATTEOTTI 2/2





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: ALBERATA VIA M. CABRINI 1/2

St-23 Alberata via M. Cabrini

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	St 23
Tipologia area	<i>Verde stradale</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	-
Superficie a prato (m ²)	200
Siepi (m)	6
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Nell'area non sono a dimora arbusti.

Piantine forestali

Nell'area non sono a dimora piantine forestali.

Alberi di terza e quarta grandezza

Nell'area non sono a dimora specie di terza e quarta grandezza.

Alberi di prima e seconda grandezza

Le specie di prima e seconda grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

47 Tigli

Stato di fatto

Viale alberato con tigli in condizioni talvolta precarie.

Potenzialità future

Mantenere l'attuale destinazione e l'assetto vegetazionale.

Possibilità di medio termine

Verifica fitosanitaria specifica a carico di tutti i soggetti per indagare la gravità delle difficoltà strutturali e intraprendere le misure tecnicamente corrette.

Il costo indicativo per questi interventi è 1.500 euro.

La priorità di intervento è Alta.



LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: ALBERATA VIA M. CABRINI 2/2





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: PERCORSO CICLO-PEDONALE E SOTTOPASSO SP115 1/2

St-24 Percorso ciclo-pedonale e sottopasso SP115

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	St 24
Tipologia area	<i>Verde stradale</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	-
Superficie a prato (m ²)	2.670
Siepi (m)	104 (specie miste)
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Nell'area non sono a dimora arbusti.

Piantine forestali

Nell'area non sono a dimora piantine forestali.

Alberi di terza e quarta grandezza

Nell'area non sono a dimora specie di terza e quarta grandezza.

Alberi di prima e seconda grandezza

Le specie di prima e seconda grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

20 Ginkgo

Stato di fatto

Progressiva perdita di soggetti arborei per selezione naturale.

Potenzialità future

Progressivo diradamento dei soggetti arborei – a partire dalle piante deperenti – in funzione della loro velocità di crescita.

Possibilità di medio termine

Nessun intervento.



LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: PERCORSO CICLO-PEDONALE E SOTTOPASSO SP115 2/2





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: ALBERATA E AIUOLE PIAZZA VITTORIO EMANUELE 1/2

St-25 Alberata e aiuole piazza Vittorio Emanuele

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	St 25
Tipologia area	<i>Verde stradale</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	-
Superficie a prato (m ²)	-
Siepi (m)	-
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Nell'area non sono a dimora arbusti.

Piantine forestali

Nell'area non sono a dimora piantine forestali.

Alberi di terza e quarta grandezza

Nell'area non sono a dimora specie di terza e quarta grandezza.

Alberi di prima e seconda grandezza

Le specie di prima e seconda grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

3 Liriodendri

22 Tigli

Stato di fatto

Piazza riqualificata in tempi relativamente recenti con piante giovani.

Potenzialità future

Mantenere l'attuale assetto.

Possibilità di medio termine

Ripristinare un taglio che è stato rimosso negli anni. Contenere l'irrigazione.

Il costo indicativo per questi interventi è 600 euro.

La priorità di intervento è Alta.



LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: ALBERATA E AIUOLE PIAZZA VITTORIO EMANUELE 2/2





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: ALBERATA VIA GRANDI 1/2

St-26 Alberata via Grandi

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	St 26
Tipologia area	<i>Verde stradale</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	-
Superficie a prato (m ²)	338
Siepi (m)	-
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Nell'area non sono a dimora arbusti.

Piantine forestali

Nell'area è a dimora 1 piantina forestale.

Alberi di terza e quarta grandezza

Nell'area non sono a dimora specie di terza e quarta grandezza.

Alberi di prima e seconda grandezza

Le specie di prima e seconda grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

26 Pioppi cipressini

1 Pioppi

Stato di fatto

Lieve riduzione numerica del numero di pioppi cipressini, ormai giunti a una fase climacica di sviluppo. Presenza di pioppo di notevole interesse architettonico, paesaggistico e ornamentale.

Potenzialità future

Mantenere l'assetto odierno, con progressivo rifacimento del viale.

Possibilità di medio termine

Eliminare tutori e legacci non più necessari. Tutelare pioppo di grandi dimensioni tramite protezione dell'apparato radicale dal compattamento (oltre a eventuale mulching), previa verifica fitostatica. Sostituzione di metà filare (una pianta ogni due) in vista del rifacimento completo.

Il costo indicativo per questi interventi è 15.000 euro.

La priorità di intervento è Alta.



LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: ALBERATA VIA GRANDI 2/2





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: AREA VERDE PIAZZOLA ECOLOGICA 1/2

Est-27 Area verde piazzola ecologica

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	Est 27
Tipologia area	<i>Forestazione urbana</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	1.000
Superficie a prato (m ²)	730
Siepi (m)	160
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Nell'area non sono a dimora arbusti.

Piantine forestali

Nell'area non sono a dimora piantine forestali.

Alberi di terza e quarta grandezza

Nell'area non sono a dimora specie di terza e quarta grandezza.

Alberi di prima e seconda grandezza

Nell'area non sono a dimora specie di prima e seconda grandezza.

Stato di fatto

Area non fruibile per lo svago.

Potenzialità future

Mantenere l'attuale connotazione di area a servizi.

Possibilità di medio termine

Contenimento della vegetazione infestante (in primo luogo gelso da carta).

Il costo indicativo per questi interventi è 1.000 euro.

La priorità di intervento è Alta.



LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: AREA VERDE PIAZZOLA ECOLOGICA 2/2





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: PARCHEGGIO VIA CASSINARI 1/2

St-28 Parcheggio via Cassinari

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	St 28
Tipologia area	<i>Verde stradale</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	-
Superficie a prato (m ²)	120
Siepi (m)	-
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Nell'area non sono a dimora arbusti.

Piantine forestali

Nell'area non sono a dimora piantine forestali.

Alberi di terza e quarta grandezza

Nell'area non sono a dimora specie di terza e quarta grandezza.

Alberi di prima e seconda grandezza

Le specie di prima e seconda grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

1 Gelso

1 Liquidambar

Stato di fatto

Piccola area verde adiacente a parcheggio e sede stradale.

Potenzialità future

Mantenere l'attuale connotazione e lasciare sviluppare i due soggetti arborei.

Possibilità di medio termine

Eliminare i tutori che non hanno necessità di essere conservati.

Il costo indicativo per questi interventi è 50 euro.

La priorità di intervento è Media.



LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: PARCHEGGIO VIA CASSINARI 2/2





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: ALBERATA VIA PAPA GIOVANNI XXIII 1/2

St-29 Alberata via Papa Giovanni XXIII

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	St 29
Tipologia area	<i>Verde stradale</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	-
Superficie a prato (m ²)	-
Siepi (m)	-
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Nell'area non sono a dimora arbusti.

Piantine forestali

Nell'area non sono a dimora piantine forestali.

Alberi di terza e quarta grandezza

Le specie di terza e quarta grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

45 Prunus

Alberi di prima e seconda grandezza

Nell'area non sono a dimora specie di prima e seconda grandezza.

Stato di fatto

Filare degradato che ha subito ingenti perdite quali-quantitative nel corso dell'ultimo decennio.

Potenzialità future

Prevedere un nuovo assetto viabilistico con allargamento del marciapiede nord e realizzazione di filare alberato su un solo lato della sede stradale.

Possibilità di medio termine

Monitoraggio dei soggetti e rimozione di quelli deperiti in attesa dell'eventuale rifacimento della via.

Il costo indicativo per questi interventi è 1.000 euro.

La priorità di intervento è Media.



LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: ALBERATA VIA PAPA GIOVANNI XXIII 2/2





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: AIUOLE VICOLO BACHELET 1/2

St-30 Aiuole vicolo Bachelet

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	St 30
Tipologia area	<i>Verde stradale</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	-
Superficie a prato (m ²)	30
Siepi (m)	24
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Il corredo arbustivo dell'area è costituito da:

- 1 Philadelphus
- 4 Arbusti misti

Piantine forestali

Nell'area non sono a dimora piantine forestali.

Alberi di terza e quarta grandezza

Nell'area non sono a dimora specie di terza e quarta grandezza.

Alberi di prima e seconda grandezza

Nell'area non sono a dimora specie di prima e seconda grandezza.

Stato di fatto

Piccola area a verde con presenza di alcuni arbusti e rampicanti, anche interessanti, in parte messi a dimora da parte di privati.

Potenzialità future

Mantenere l'attuale assetto.

Possibilità di medio termine

Possibilità di proporre forme di adozione dell'aiuola a chi già oggi se ne prende cura. La priorità di intervento è Bassa.



LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: AIUOLE VICOLO BACHELET 2/2





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: GIARDINO CENTRO SOCIO SANITARIO 1/2

P-31 Giardino Centro Socio sanitario

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	P 31
Tipologia area	<i>Parchi e giardini</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	730
Superficie a prato (m ²)	455
Siepi (m)	-
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Nell'area non sono a dimora arbusti.

Piantine forestali

Nell'area non sono a dimora piantine forestali.

Alberi di terza e quarta grandezza

Le specie di terza e quarta grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

1 Aceri

Alberi di prima e seconda grandezza

Le specie di prima e seconda grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

1 Magnolia

2 Platani

4 Tigli

Stato di fatto

Area con verde in fase di maturità da sottoporre a regolare manutenzione soprattutto per quanto riguarda i tigli che hanno subito potature drastiche.

Potenzialità future

Manutenzione ordinaria ed eventuale inserimento di soggetto di terza grandezza nell'aiuola triangolare che affaccia su via Cabrini.

Possibilità di medio termine

Messa a dimora di soggetto di terza grandezza nell'aiuola triangolare che affaccia su via Cabrini.

Il costo indicativo per questi interventi è 500 euro.

La priorità di intervento è Bassa.



LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: GIARDINO CENTRO SOCIO SANITARIO 2/2





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: AIUOLA INGRESSO E RETRO MUNICIPIO 1/2

St-32 Aiuola ingresso e retro Municipio

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	St 32
Tipologia area	<i>Verde stradale</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	455
Superficie a prato (m ²)	425
Siepi (m)	-
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Il corredo arbustivo dell'area è costituito da:

30 m² di arbusti e specie erbacee (Ophiopogon, Lonicera, rose)

Piantine forestali

Nell'area non sono a dimora piantine forestali.

Alberi di terza e quarta grandezza

Nell'area non sono a dimora specie di terza e quarta grandezza.

Alberi di prima e seconda grandezza

Nell'area non sono a dimora specie di prima e seconda grandezza.

Stato di fatto

Piccole aiuola con specie erbacee e arbustive di piccole dimensioni, modificatasi nella composizione vegetazionale nel corso degli anni.

Potenzialità future

Mantenere l'attuale assetto.

Possibilità di medio termine

Nessuna in particolare, stante anche la scarsa radiazione luminosa incidente.



LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: AIUOLA INGRESSO E RETRO MUNICIPIO 2/2





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: CENTRO SPORTIVO VIA MATTEOTTI 1/2

Sp-33 Centro sportivo via Matteotti

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	Sp 33
Tipologia area	<i>Centri sportivi</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	42.700
Superficie a prato (m ²)	2.000
Siepi (m)	630
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Il corredo arbustivo dell'area è costituito da:

- 2 Palme
- 20 Arbusti misti

Piantine forestali

Nell'area non sono a dimora piantine forestali.

Alberi di terza e quarta grandezza

Nell'area non sono a dimora specie di terza e quarta grandezza.

Alberi di prima e seconda grandezza

Le specie di prima e seconda grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

- 5 Aceri
- 10 Betulle
- 1 Carpini
- 4 Castagni
- 1 Cedri
- 42 Frassini
- 8 Ginkgo
- 34 Ippocastani
- 4 Noci
- 13 Pini
- 12 Pioppi cipressini
- 3 Pioppi
- 15 Querce
- 30 Robinie
- 1 Salice
- 1 Tassi
- 31 Tigli

Stato di fatto

Area a uso sportivo nell'intorno delle quale è presente un notevole patrimonio arboreo, in parte senescente, in parte giovane.



LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: CENTRO SPORTIVO VIA MATTEOTTI 2/2

Potenzialità future

Occorre prevedere un piano di sostituzione delle piante senescenti, con particolare riferimento ai pioppi cipressini. Inoltre, è necessario contenere la vegetazione infestante (rovi e robinie) che tendono a colonizzare i bordi dell'area sportiva. Lungo il lato meridionale, la rimozione delle robinie esistenti – molte delle quali deperite – potrebbe lasciare il posto a un filare di pioppi cipressini.

Possibilità di medio termine

Avviare un piano di gestione dell'impianto di carattere forestale ubicato tra il campo da calcio ovest e la strada provinciale. Contenere le infestanti arboree e arbustive.

Il costo indicativo per questi interventi è 1.500 euro.

La priorità di intervento è Media.





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: ABITAZIONI COMUNALI VIA MATTEOTTI 1/2

P-34 Abitazioni comunali via Matteotti

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	P 34
Tipologia area	<i>Parchi e giardini</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	120
Superficie a prato (m ²)	40
Siepi (m)	20
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Nell'area non sono a dimora arbusti.

Piantine forestali

Nell'area non sono a dimora piantine forestali.

Alberi di terza e quarta grandezza

Le specie di terza e quarta grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

1 Thuja

Alberi di prima e seconda grandezza

Le specie di prima e seconda grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

1 Abeto rosso

Stato di fatto

Area a verde con due piante arboree non rilevate nel precedente censimento.

Potenzialità future

Manutenzione ordinaria.

Possibilità di medio termine

Manutenzione ordinaria.



LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: ABITAZIONI COMUNALI VIA MATTEOTTI 2/2





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: BOCCIOMODROMO E AREA CIRCOSTANTE 1/2

P-35 Bocciomodromo e area circostante

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	P 35
Tipologia area	<i>Parchi e giardini</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	6.170
Superficie a prato (m ²)	5.700
Siepi (m)	56
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Il corredo arbustivo dell'area è costituito da:

30 arbusti misti

Piantine forestali

Nell'area non sono a dimora piantine forestali.

Alberi di terza e quarta grandezza

Le specie di terza e quarta grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

4 Aceri

Alberi di prima e seconda grandezza

Le specie di prima e seconda grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

12 Bagolari

6 Carpini

1 Liriodendro

1 Olmo

7 Pioppi cipressini

1 Salice

13 Tigli

Stato di fatto

Area a verde oggetto di nuove recenti messe a dimora nella sua porzione orientale. Pioppi cipressini ormai giunti in fase di avanzato sviluppo. Tigli in fase giovanile e bagolari da monitorare. Presenza di un salice policormico in condizioni fitosanitarie precarie.

Potenzialità future

Area interessante per un fruizione diffusa con un ottimo tasso di biodiversità vegetale e animale.

Possibilità di medio termine

Potature di formazione a carico dei giovani tigli. Progressivo rimpiazzo dei pioppi cipressini con messa a dimora di *Pyrus calleriana* in analogia alla adiacente area di piazza San Giovanni di Lodi Antica.

Il costo indicativo per questi interventi è 10.000 euro.

La priorità di intervento è Media.



LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: BOCCIOMODROMO E AREA CIRCOSTANTE 2/2





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: SCAVI ARCHEOLOGICI EX CONVENTINO 1/2

P-36 Scavi archeologici ex conventino

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	P 36
Tipologia area	<i>Parchi e giardini</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	-
Superficie a prato (m ²)	500 (in piano) + 350 (in scarpata)
Siepi (m)	-
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Il corredo arbustivo dell'area è costituito da:

55 Lonicera

50 Rose

60 Arbusti misti

Piantine forestali

Nell'area non sono a dimora piantine forestali.

Alberi di terza e quarta grandezza

Nell'area non sono a dimora specie di terza e quarta grandezza.

Alberi di prima e seconda grandezza

Le specie di prima e seconda grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

2 Frassini

Stato di fatto

Area verde circostante l'ex conventino e l'area archeologica nei pressi della biblioteca. Assetto vegetazionale dominato dal prato e da gruppi di arbusti ben sviluppati.

Potenzialità future

Interessante la possibilità di integrare – per lo meno visivamente – l'area incolta immediatamente a sud della biblioteca all'interno dell'area archeologica. L'assetto vegetazionale e paesaggistico di questa area dipenderà in gran parte dal futuro uso degli edifici pubblici che vi si affacciano. Al momento è possibile ipotizzare un'area studio all'aperto con presenza di aree di sosta e piante da ombra.

Possibilità di medio termine

Il nuovo assetto eventuale sarà da studiare con progetto *ad hoc* le cui finalità saranno dettate dalla destinazione funzionale dell'edificio pubblico adiacente.



LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: SCAVI ARCHEOLOGICI EX CONVENTINO 2/2





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: PARCHEGGIO PIAZZALE VOLONTARI DEL SANGUE 1/2

St-37 Parcheggio piazzale Volontari del Sangue

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	St 37
Tipologia area	<i>Verde stradale</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	-
Superficie a prato (m ²)	50
Siepi (m)	13
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Nell'area non sono a dimora arbusti.

Piantine forestali

Nell'area non sono a dimora piantine forestali.

Alberi di terza e quarta grandezza

Le specie di terza e quarta grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

4 Prunus

Alberi di prima e seconda grandezza

Le specie di prima e seconda grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

1 Acero

Stato di fatto

Patrimonio arboreo quasi azzerato a causa delle oggettive carenze di spazio.

Potenzialità future

Mantenere l'attuale assetto. L'area a parcheggio ha scarso potenziale giardinistico.

Possibilità di medio termine

Nessun intervento.



LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: PARCHEGGIO PIAZZALE VOLONTARI DEL SANGUE 2/2





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: PARCHEGGIO E ALBERATA VIA ARCHINTI 1/2

St-38 Parcheggio e alberata via Archinti

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	St 38
Tipologia area	<i>Verde stradale</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	-
Superficie a prato (m ²)	470
Siepi (m)	4
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Il corredo arbustivo dell'area è costituito da:

- 3 Forsythya
- 1 Arbusto minore

Piantine forestali

Nell'area non sono a dimora piantine forestali.

Alberi di terza e quarta grandezza

Le specie di terza e quarta grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

- 4 Prunus

Alberi di prima e seconda grandezza

Le specie di prima e seconda grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

- 15 Aceri
- 1 Robinia

Stato di fatto

Presenza di alberi di alto fusto con seccumi e difficoltà strutturali.

Potenzialità future

Mantenere l'attuale assetto con periodiche potature di selezione.

Possibilità di medio termine

Monitoraggio e potature di selezione.

Il costo indicativo per questi interventi è 2.000 euro.

La priorità di intervento è Alta.



LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: PARCHEGGIO E ALBERATA VIA ARCHINTI 2/2





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: AIUOLA SLARGO VIA CABRINI 1/2

St-39 Aiuola slargo via Cabrini

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	St 39
Tipologia area	<i>Verde stradale</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	-
Superficie a prato (m ²)	50
Siepi (m)	-
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Nell'area non sono a dimora arbusti.

Piantine forestali

Nell'area non sono a dimora piantine forestali.

Alberi di terza e quarta grandezza

Nell'area non sono a dimora specie di terza e quarta grandezza.

Alberi di prima e seconda grandezza

Le specie di prima e seconda grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

1 Ippocastano

1 Quercia

Stato di fatto

Piccola area a verde con presenza di due alberi in fase giovanile.

Potenzialità future

Mantenere l'attuale assetto.

Possibilità di medio termine

Nessun intervento.



LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: AIUOLA SLARGO VIA CABRINI 2/2





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: TORNELLI E FIORIERE IV NOVEMBRE E LIBERTÀ 1/2

St-40 Tornelli e fioriere IV Novembre e Libertà

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	St 40
Tipologia area	<i>Verde stradale</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	-
Superficie a prato (m ²)	-
Siepi (m)	20
Fioriere (n.)	66

Arbusti

Nell'area non sono a dimora arbusti.

Piantine forestali

Nell'area non sono a dimora piantine forestali.

Alberi di terza e quarta grandezza

Nell'area non sono a dimora specie di terza e quarta grandezza.

Alberi di prima e seconda grandezza

Le specie di prima e seconda grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

25 Liquidambar

Stato di fatto

Riduzione del patrimonio arboreo la cui causa è da individuare nelle notevoli interferenze tra alberi e costruito. Presenza, inoltre, di pavimentazione sollevata in più punti.

Potenzialità future

Mantenimento dell'attuale assetto vegetazionale con potature volte a contenere lo sviluppo laterale delle chiome.

Possibilità di medio termine

Eventuale sostituzione di alcuni soggetti per rifacimento di porzioni di pavimentazione stradale, previo miglioramento dell'ambiente di radicazione per favorire il ricambio dell'aria tellurica (es. suolo strutturale, pavimentazione drenante, ecc.).

Potatura di contenimento a carico di soggetti in conflitto spaziale con gli edifici che affacciano sulla via.

La priorità di intervento è Media.



LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: TORNELLI E FIORIERE IV NOVEMBRE E LIBERTÀ 2/2





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: TORNELLI VIA SAN ROCCO 1/2

St-41 Tornelli via San Rocco

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	St 41
Tipologia area	<i>Verde stradale</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	-
Superficie a prato (m ²)	-
Siepi (m)	-
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Nell'area non sono a dimora arbusti.

Piantine forestali

Nell'area non sono a dimora piantine forestali.

Alberi di terza e quarta grandezza

Nell'area non sono a dimora specie di terza e quarta grandezza.

Alberi di prima e seconda grandezza

Le specie di prima e seconda grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

3 Tigli

Stato di fatto

Tre tigli in tornelli esigui, uno dei quali in precarie condizioni fisiologiche.

Potenzialità future

Mantenimento dell'attuale assetto vegetazionale con eventuale sostituzione dei soggetti nel lungo periodo.

Possibilità di medio termine

Monitoraggio dei soggetti con particolare attenzione a quello a dimora più a est.



LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: TORNELLI VIA SAN ROCCO 2/2





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: AIUOLA VIA ROMA 1/2

St-42 Aiuola via Roma

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	St 42
Tipologia area	<i>Verde stradale</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	-
Superficie a prato (m ²)	75
Siepi (m)	-
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Nell'area non sono a dimora arbusti.

Piantine forestali

Nell'area non sono a dimora piantine forestali.

Alberi di terza e quarta grandezza

Nell'area non sono a dimora specie di terza e quarta grandezza.

Stato di fatto

Rispetto al censimento 2004, parte della superficie è stata ricompresa in un parcheggio. Permane una striscia a prato – larga circa 1,5 m – compresa tra via Roma e vicolo Primo Maggio.

Potenzialità future

Nessuno.

Possibilità di medio termine

Nessun intervento.



LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: AIUOLA VIA ROMA 2/2





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: BOSCO IN CITTÀ - VIA LIBERTÀ 1/2

Est-43 Bosco in città- Via Libertà

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	Est 43
Tipologia area	<i>Forestazione urbana</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	1.900
Superficie a prato (m ²)	1.000
Siepi (m)	-
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Il corredo arbustivo dell'area è costituito da:

- 3 Biancospini
- 1 Nocciolo
- 2 Sambuchi

Piantine forestali

Nell'area non sono a dimora piantine forestali.

Alberi di terza e quarta grandezza

Le specie di terza e quarta grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

- 1 Acero

Alberi di prima e seconda grandezza

Le specie di prima e seconda grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

- 5 Ciliegi
- 1 Noce
- 4 Querce
- 4 Robinie
- 2 Tigli

Stato di fatto

Area priva di particolare connotazione e con manutenzione carente.

Potenzialità future

Possibilità di sviluppare un giardino riservato affidando la gestione ad associazioni del territorio a scopo educativo-ricreazionale.

Possibilità di medio termine

Eliminazione infestanti e piante senescenti o con branche pericolanti.

Il costo indicativo per questi interventi è 2.500 euro.

La priorità di intervento è Media.



LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: BOSCO IN CITTÀ - VIA LIBERTÀ 2/2





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: PARCHEGGIO VIA TOGLIATTI 1/2

St-44 Parcheggio via Togliatti

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	St 44
Tipologia area	<i>Verde stradale</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	-
Superficie a prato (m ²)	40
Siepi (m)	-
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Nell'area non sono a dimora arbusti.

Piantine forestali

Nell'area non sono a dimora piantine forestali.

Alberi di terza e quarta grandezza

Le specie di terza e quarta grandezza presenti nell'area sono le seguenti:
9 Prunus

Alberi di prima e seconda grandezza

Nell'area non sono a dimora specie di prima e seconda grandezza.

Stato di fatto

Piccola area adiacente a parcheggio con giovani soggetti di Prunus.

Potenzialità future

Mantenere l'attuale assetto.

Possibilità di medio termine

Nessun intervento necessario nel medio periodo.



LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: PARCHEGGIO VIA TOGLIATTI 2/2





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: ALBERATA Z.I. VIA ITALIA 1/2

St-45 Alberata Z.I. via Italia

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	St 45
Tipologia area	<i>Verde stradale</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	-
Superficie a prato (m ²)	-
Siepi (m)	-
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Nell'area non sono a dimora arbusti.

Piantine forestali

Nell'area non sono a dimora piantine forestali.

Alberi di terza e quarta grandezza

Le specie di terza e quarta grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

14 Prunus

Alberi di prima e seconda grandezza

Le specie di prima e seconda grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

1 Acero

4 Carpini

20 Tigli

Stato di fatto

Alberata costituita da alberi a dimora in tornelli esigui. Notevole decremento numerico sia di *Prunus* sia di tigli, dovuto prevalentemente alle cattive condizioni stazionali.

Potenzialità future

Possibilità di realizzare pista ciclopedonale con mantenimento e potenziamento del filare, paesaggisticamente interessante proprio per la sua collocazione in zona industriale. La destinazione produttiva dell'area, infatti, non deve essere motivo di perdita di interesse per le potenzialità paesaggistiche.

Possibilità di medio termine

Monitoraggio dei soggetti esistenti in attesa di una riprogettazione definitiva dell'area.

Il costo indicativo per questi interventi è 1.000 euro.

La priorità di intervento è Media.



LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: ALBERATA Z.I. VIA ITALIA 2/2





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: ALBERATA Z.I. VIA NAZIONI UNITE 1/2

St-46 Alberata Z.I. via Nazioni Unite

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	St 46
Tipologia area	<i>Verde stradale</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	-
Superficie a prato (m ²)	-
Siepi (m)	-
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Nell'area non sono a dimora arbusti.

Piantine forestali

Nell'area non sono a dimora piantine forestali.

Alberi di terza e quarta grandezza

Le specie di terza e quarta grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

1 Lagerstroemia

1 Ligustrum lucidum

Alberi di prima e seconda grandezza

Le specie di prima e seconda grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

7 Aceri

9 Frassini

Stato di fatto

Alberata costituita da alberi a dimora in tornelli esigui. Notevole decremento numerico sia di frassini sia di aceri, dovuto prevalentemente alle cattive condizioni stazionali.

Potenzialità future

Mantenimento e potenziamento del filare, paesaggisticamente interessante proprio per la sua collocazione in zona industriale. La destinazione produttiva dell'area, infatti, non deve essere motivo di perdita di interesse per le potenzialità paesaggistiche.

Possibilità di medio termine

Progressivo ripristino del filare previo miglioramento delle condizioni di messa a dimora.

Il costo indicativo per questi interventi è 15.000 euro.

La priorità di intervento è Media.



LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: ALBERATA Z.I. VIA NAZIONI UNITE 2/2





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: ALBERATA Z.I. VIA EUROPA 1/2

St-47 Alberata Z.I. via Europa

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	St 47
Tipologia area	<i>Verde stradale</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	-
Superficie a prato (m ²)	-
Siepi (m)	-
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Nell'area non sono a dimora arbusti.

Piantine forestali

Nell'area non sono a dimora piantine forestali.

Alberi di terza e quarta grandezza

Le specie di terza e quarta grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

- 3 Albizia
- 1 Prunus

Alberi di prima e seconda grandezza

Le specie di prima e seconda grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

- 23 Aceri
- 3 Frassino
- 10 Pini

Stato di fatto

Alberata costituita da alberi a dimora in tornelli esigui. Notevole decremento numerico sia di frassini sia di tigli (questi ultimi scomparsi), dovuto prevalentemente alle cattive condizioni stazionali. Pini in discrete condizioni ma con limitato spazio nei tornelli. Presenza di edera sui fusti. Alcuni aceri sono sofferenti.

Potenzialità future

Mantenimento e potenziamento del filare, paesaggisticamente interessante proprio per la sua collocazione in zona industriale. La destinazione produttiva dell'area, infatti, non deve essere motivo di perdita di interesse per le potenzialità paesaggistiche.

Possibilità di medio termine

Eliminazione dell'edera dai fusti. Monitoraggio degli aceri. Progressivo ripristino del filare previo miglioramento delle condizioni di messa a dimora.

Il costo indicativo per questi interventi è 10.000 euro.

La priorità di intervento è Media.



LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: ALBERATA Z.I. VIA EUROPA 2/2





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: PARCHEGGIO ALBERATO Z.I. VIA EUROPA 1/2

St-48 Parcheggio alberato Z.I. via Europa

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	St 48
Tipologia area	<i>Verde stradale</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	-
Superficie a prato (m ²)	600
Siepi (m)	-
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Nell'area non sono a dimora arbusti.

Piantine forestali

Nell'area non sono a dimora piantine forestali.

Alberi di terza e quarta grandezza

Nell'area non sono a dimora specie di terza e quarta grandezza.

Alberi di prima e seconda grandezza

Le specie di prima e seconda grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

25 Platani

2 Salici

Stato di fatto

Alberata costituita da platani a dimora in parcheggio delle zona industriale. Lieve decremento numerico dei platani a dimora.

Potenzialità future

Ripristino degli alberi rimossi – con messa a dimora di platani resistenti al cancro colorato – prima che intervenga un fenomeno degenerativo più ampio con conseguente "oblio del paesaggio". La messa a dimora dei platani eviterebbe altresì l'uso improprio a parcheggio dell'area a prato.

Possibilità di medio termine

Messa a dimora di tre platani (varietà resistenti al cancro colorato).

Il costo indicativo per questi interventi è 3.000 euro.

La priorità di intervento è Alta.



LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: PARCHEGGIO ALBERATO Z.I. VIA EUROPA 2/2





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: PARCHEGGIO VIA EUROPA - CENTRO SPORTIVO 1/2

St-49 Parcheggio via Europa- centro sportivo

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	St 49
Tipologia area	<i>Verde stradale</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	-
Superficie a prato (m ²)	680
Siepi (m)	-
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Nell'area non sono a dimora arbusti.

Piantine forestali

Nell'area non sono a dimora piantine forestali.

Alberi di terza e quarta grandezza

Le specie di terza e quarta grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

16 Albizia

Alberi di prima e seconda grandezza

Le specie di prima e seconda grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

1 Pino

Stato di fatto

Piante in cattive condizioni con dimezzamento dei soggetti a dimora negli ultimi 10 anni circa.

Potenzialità future

Riprisitno del parcheggio alberato con alberi da ombra rustici.

Possibilità di medio termine

Messa a dimora di nuovi soggetti arborei prima che intervenga un progressivo "oblio del paesaggio".

Il costo indicativo per questi interventi è 15.000 euro.

La priorità di intervento è Media.



LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: PARCHEGGIO VIA EUROPA - CENTRO SPORTIVO 2/2





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: PARCHEGGI E PERCORSO PEDONALE BASILICA 1/2

St-50 Parcheggi e percorso pedonale Basilica

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	St 50
Tipologia area	<i>Verde stradale</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	-
Superficie a prato (m ²)	2.100
Siepi (m)	110
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Il corredo arbustivo dell'area è costituito da:
160 Arbusti misti

Piantine forestali

Nell'area non sono a dimora piantine forestali.

Alberi di terza e quarta grandezza

Le specie di terza e quarta grandezza presenti nell'area sono le seguenti:
11 Aceri

Alberi di prima e seconda grandezza

Nell'area non sono a dimora specie di prima e seconda grandezza.

Stato di fatto

Area a parcheggio con aceri sofferenti.

Potenzialità future

Mantenere l'attuale assetto.

Possibilità di medio termine

Riduzione dell'irrigazione.

Il costo indicativo per questi interventi è 50 euro.

La priorità di intervento è Alta.



LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: PARCHEGGI E PERCORSO PEDONALE BASILICA 2/2





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: CIGLI STRADALI EXTRAURBANI 1/2

Cs-51 Cigli stradali extraurbani

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	Cs 51
Tipologia area	<i>Cigli stradali</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	-
Superficie a prato (m ²)	31.480
Siepi (m)	-
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Nell'area non sono a dimora arbusti.

Piantine forestali

Nell'area non sono a dimora piantine forestali.

Alberi di terza e quarta grandezza

Nell'area non sono a dimora specie di terza e quarta grandezza.

Alberi di prima e seconda grandezza

Nell'area non sono a dimora specie di prima e seconda grandezza.

Stato di fatto

Cigli stradali extraurbani.

Potenzialità future

Mantenere l'attuale assetto.

Possibilità di medio termine

Nessun intervento.



LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: CIGLI STRADALI EXTRAURBANI 2/2





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: ALBERATA Z.I. VIALE TOSCANA 1/2

St-52 Alberata Z.I. viale Toscana

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	St 52
Tipologia area	<i>Verde stradale</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	-
Superficie a prato (m ²)	110
Siepi (m)	-
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Nell'area non sono a dimora arbusti.

Piantine forestali

Nell'area non sono a dimora piantine forestali.

Alberi di terza e quarta grandezza

23 *Lagestroemia*

16 *Prunus*

Alberi di prima e seconda grandezza

Le specie di prima e seconda grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

2 *Tigli*

Stato di fatto

Notevole decremento numerico dei soggetti arborei (*tigli*, *Prunus* e *lagestroemia*) dovuto prevalentemente alle cattive condizioni stazionali.

Potenzialità future

Possibilità di realizzare pista ciclopedonale con mantenimento e potenziamento del filare, paesaggisticamente interessante proprio per la sua collocazione in zona industriale. La destinazione produttiva dell'area, infatti, non deve essere motivo di perdita di interesse per le potenzialità paesaggistiche.

Possibilità di medio termine

Monitoraggio dei soggetti esistenti in attesa di una riprogettazione definitiva dell'area.

Il costo indicativo per questi interventi è 1.000 euro.

La priorità di intervento è Media.



LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: ALBERATA Z.I. VIALE TOSCANA 2/2





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: PRATO RESIDUALE VIA M.L. KING 1/2

Est-53 Prato residuale via M.L. King

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	Est 53
Tipologia area	Forestazione urbana
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	580
Superficie a prato (m ²)	580
Siepi (m)	-
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Nell'area non sono a dimora arbusti.

Piantine forestali

Nell'area sono a dimora 5 piantine forestali le quali andranno gestite con metodi forestali, in particolare per quanto concerne i diradamenti, al fine di garantire il loro corretto sviluppo quali-quantitativo.

Alberi di terza e quarta grandezza

Nell'area non sono a dimora specie di terza e quarta grandezza.

Alberi di prima e seconda grandezza

Le specie di prima e seconda grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

1 Pino (soggetto esemplare)

1 Pioppo

1 Salice

Stato di fatto

Area non fruibile con presenza di pino di grandi dimensioni, da tutelare per l'interessante valenza paesaggistica.

Potenzialità future

Possibilità di sviluppare un'area di sosta a servizio della fruizione cimiteriale e della vicina area per eventi temporanei.

Possibilità di medio termine

Nessun intervento di medio periodo; in caso di riqualificazione occorre progetto *ad hoc*.



LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: PRATO RESIDUALE VIA M.L. KING 2/2





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: MAGAZZINO COMUNALE E SCAVI ARENA ROMANA 1/2

Est-54 Magazzino comunale e scavi arena romana

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	Est 54
Tipologia area	<i>Forestazione urbana</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	1.470
Superficie a prato (m ²)	-
Siepi (m)	-
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Nell'area non sono a dimora arbusti.

Piantine forestali

Nell'area non sono a dimora piantine forestali.

Alberi di terza e quarta grandezza

Nell'area non sono a dimora specie di terza e quarta grandezza.

Alberi di prima e seconda grandezza

Le specie di prima e seconda grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

29 Tigli

Stato di fatto

Vegetazione concentrata sul confine; lieve riduzione numerica per competizione. Presenza di ricacci e vegetazione infestante.

Potenzialità future

Mantenere l'attuale connotazione dell'area.

Possibilità di medio termine

Contenimento delle infestanti prima che assumano dimensioni e sviluppo eccessivi.

Il costo indicativo per questi interventi è 1.500 euro.

La priorità di intervento è Media.



LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: MAGAZZINO COMUNALE E SCAVI ARENA ROMANA 2/2





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: PARCHEGGIO E AREE VERDI CENTRO SCUDELLARO 1/2

St-55 Parcheggio e aree verdi centro Scudellaro

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	St 55
Tipologia area	<i>Verde stradale</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	-
Superficie a prato (m ²)	1.500
Siepi (m)	-
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Nell'area non sono a dimora arbusti.

Piantine forestali

Nell'area non sono a dimora piantine forestali.

Alberi di terza e quarta grandezza

Nell'area non sono a dimora specie di terza e quarta grandezza.

Alberi di prima e seconda grandezza

Le specie di prima e seconda grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

25 Ginkgo

Stato di fatto

Filare di ginkgo di limitate dimensioni.

Potenzialità future

Mantenere l'attuale assetto provvedendo, qualora necessario, a lievi potature di contenimento della chioma qualora dovesse interferire con il campo da calcio.

Possibilità di medio termine

Nessun intervento nel medio termine.



LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: PARCHEGGIO E AREE VERDI CENTRO SCUDELLARO 2/2





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: AIUOLA VIA CURIEL 1/2

St-56 Aiuola via Curiel

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	St 56
Tipologia area	<i>Verde stradale</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	-
Superficie a prato (m ²)	50
Siepi (m)	-
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Nell'area non sono a dimora arbusti.

Piantine forestali

Nell'area non sono a dimora piantine forestali.

Alberi di terza e quarta grandezza

Nell'area non sono a dimora specie di terza e quarta grandezza.

Alberi di prima e seconda grandezza

Nell'area non sono a dimora specie di prima e seconda grandezza.

Stato di fatto

Piccola area a prato.

Potenzialità future

Mantenimento dell'assetto esistente.

Possibilità di medio termine

Nessun intervento nel medio termine.



LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: AIUOLA VIA CURIEL 2/2





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: CENTRO SPORTIVO SCUDELLARO 1/2

Sp-57 Centro sportivo Scudellaro

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	Sp 57
Tipologia area	<i>Centri sportivi</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	10.600
Superficie a prato (m ²)	1.200
Siepi (m)	200
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Nell'area non sono a dimora arbusti.

Piantine forestali

Nell'area non sono a dimora piantine forestali.

Alberi di terza e quarta grandezza

Nell'area non sono a dimora specie di terza e quarta grandezza.

Alberi di prima e seconda grandezza

Le specie di prima e seconda grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

2 Aceri

1 Abete rosso

Stato di fatto

Area vocazione sportiva con lunga siepe perimetrale e poche specie arboree delle quali nessuna ha caratteristiche interessanti dal punto di vista ornamentale e paesaggistico.

Potenzialità future

Nuovo assetto vegetale dell'area est (area pubblico) con alberi di terza grandezza a portamento assurgente in grado di fornire ombra all'ingresso dell'area, a favore di una maggiore fruizione della stessa.

Possibilità di medio termine

Nuovo assetto vegetale dell'area est (area pubblico) con alberi di terza grandezza a portamento assurgente in grado di fornire ombra all'ingresso dell'area, a favore di una maggiore fruizione della stessa.

Il costo indicativo per questi interventi è 10.000 euro.

La priorità di intervento è Bassa.



LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: CENTRO SPORTIVO SCUDELLARO 2/2





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: ALBERATE STRADALI VIA FREGONI 1/2

St-58 Alberate stradali via Fregoni

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	St 58
Tipologia area	<i>Verde stradale</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	-
Superficie a prato (m ²)	-
Siepi (m)	-
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Nell'area non sono a dimora arbusti.

Piantine forestali

Nell'area non sono a dimora piantine forestali.

Alberi di terza e quarta grandezza

Le specie di terza e quarta grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

29 Aceri

12 Carpini piramidali

31 Prunus

Alberi di prima e seconda grandezza

Le specie di prima e seconda grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

15 Aceri

9 Tigli

Stato di fatto

Filari a corredo di area residenziale in condizioni vegetazionali talvolta carenti. Rispetto all'ultimo censimento si assiste a una sensibile perdita di soggetti arborei appartenenti a specie di grandi dimensioni.

Potenzialità future

Possibilità di porre a dimora nuovi soggetti arborei dalle caratteristiche giardinistiche.

Possibilità di medio termine

Nessun intervento in particolare.



LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: ALBERATE STRADALI VIA FREGONI 2/2





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: PERCORSO E AREE VERDI ROGGIA BALZARINA 1/2

P-59 Percorso e aree verdi roggia Balzarina

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	P 59
Tipologia area	<i>Parchi e giardini</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	5.000
Superficie a prato (m ²)	2.000
Siepi (m)	30
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Il corredo arbustivo dell'area è costituito da:

- 7 Cornus
- 5 Lillà
- 1 Sambuco
- 2 Viburni

Piantine forestali

Nell'area sono a dimora circa 11 piantine forestali le quali andranno gestite con metodi forestali, in particolare per quanto concerne i diradamenti, al fine di garantire il loro corretto sviluppo quali-quantitativo.

Alberi di terza e quarta grandezza

Le specie di terza e quarta grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

- 1 Albizia

Alberi di prima e seconda grandezza

Le specie di prima e seconda grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

- 5 Aceri
- 4 Catalpa
- 3 Ontani
- 2 Pioppi cipressini
- 4 Pioppi
- 4 Platani
- 4 Querce
- 1 Salice
- 5 Tigli

Stato di fatto

Area con sensibile decremento del patrimonio arboricolturale rispetto al censimento precedente: si tratta comunque di un'area che nel 2004 ancora non era stata inserita nel patrimonio comunale.

Potenzialità future

Interessante la presenza della roggia Balzarina che, in combinazione con un rinnovato assetto vegetazionale, potrebbe garantire ottimi spunti paesaggistici e un elevato tasso di biodiversità



LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: PERCORSO E AREE VERDI ROGGIA BALZARINA 2/2

urbana.

Possibilità di medio termine

Rimozione di tutori e legacci che non hanno più motivo di permanere a sostegno delle piante.

Ripristino graduale della componente arborea.

Il costo indicativo per questi interventi è 10.000 euro.

La priorità di intervento è Media.





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: PARCHEGGIO VIA OTTONE MORENA 1/2

St-60 Parcheggio via Ottone Morena

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	St 60
Tipologia area	<i>Verde stradale</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	-
Superficie a prato (m ²)	60
Siepi (m)	-
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Nell'area non sono a dimora arbusti.

Piantine forestali

Nell'area non sono a dimora piantine forestali.

Alberi di terza e quarta grandezza

Nell'area non sono a dimora specie di terza e quarta grandezza.

Alberi di prima e seconda grandezza

Le specie di prima e seconda grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

7 Bagolari

Stato di fatto

Parcheggio di realizzazione relativamente recente con alberi giovani.

Potenzialità future

Mantenimento dell'assetto esistente.

Possibilità di medio termine

Nessun intervento.



LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: PARCHEGGIO VIA OTTONE MORENA 2/2





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: ASILO NIDO E AREE CIRCOSTANTI 1/2

Sc-61 Asilo nido e aree circostanti

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	Sc 61
Tipologia area	<i>Scuole</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	-
Superficie a prato (m ²)	2.000 (di cui 1.455 di spazio pubblico e 545 riservati all'asilo)
Siepi (m)	-
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Nell'area non sono a dimora arbusti.

Piantine forestali

Nell'area non sono a dimora piantine forestali.

Alberi di terza e quarta grandezza

Nell'area non sono a dimora specie di terza e quarta grandezza.

Alberi di prima e seconda grandezza

Le specie di prima e seconda grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

2 Olmi

1 Robinia

Stato di fatto

Area a prato con alcuni soggetti arborei di sviluppo presumibilmente spontaneo.

Potenzialità future

Possibilità di realizzare un parco di quartiere in connessione con le attività che si vorranno realizzare nell'adiacente struttura comunale. Nella progettazione di quest'area dovrà essere posta particolare attenzione alla verifica delle pendenze attuali del terreno.

Possibilità di medio termine

Nessun intervento.



LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: ASILO NIDO E AREE CIRCOSTANTI 2/2





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: PRATO VIA DE GASPERI 1/2

P-62 Prato via De Gasperi

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	P 62
Tipologia area	<i>Parchi e giardini</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	-
Superficie a prato (m ²)	6.500
Siepi (m)	-
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Nell'area non sono a dimora arbusti.

Piantine forestali

Nell'area non sono a dimora piantine forestali.

Alberi di terza e quarta grandezza

Nell'area non sono a dimora specie di terza e quarta grandezza.

Alberi di prima e seconda grandezza

Nell'area non sono a dimora specie di prima e seconda grandezza.

Stato di fatto

Area verde a prato senza particolari destinazioni funzionali.

Potenzialità future

Area a servizi oppure sviluppo di un parco in connessione funzionale e paesaggistica con l'area del vicino bocciodromo.

Possibilità di medio termine

Nessun intervento nel medio termine.



LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: PRATO VIA DE GASPERI 2/2





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: VIA PANDOLFI 1/2

Est-63 Via Pandolfi

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	Est 63
Tipologia area	<i>Forestazione urbana</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	7.000
Superficie a prato (m ²)	4.000
Siepi (m)	-
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Nell'area non sono a dimora arbusti.

Piantine forestali

Nell'area non sono a dimora piantine forestali.

Alberi di terza e quarta grandezza

Nell'area non sono a dimora specie di terza e quarta grandezza.

Alberi di prima e seconda grandezza

Le specie di prima e seconda grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

17 Ippocastani

1 Robinia

Stato di fatto

Area adibita a manifestazioni temporanee con presenza di ippocastani non riportati nel precedente censimento.

Potenzialità future

Conservazione dell'esistente con eventuale incremento della vegetazione arbustiva di corredo lungo il fosso anche per evitare usi impropri dello stesso.

Possibilità di medio termine

Eventuali nuove messe a dimora arbustive.

Il costo indicativo per questi interventi è 1.500 euro.

La priorità di intervento è Bassa.



LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: VIA PANDOLFI 2/2





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: CENTRO SPORTIVO PORRO 1/2

Sp-64 Centro sportivo Porro

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	Sp 64
Tipologia area	<i>Centri sportivi</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	-
Superficie a prato (m ²)	4.900
Siepi (m)	270 (inclusa siepe esterna lato ovest)
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Il corredo arbustivo dell'area è costituito da:

- 1 Cornus
- 4 Palme
- 5 Altro o arbusti misti

Piantine forestali

Nell'area sono a dimora circa piantine forestali le quali andranno gestite con metodi forestali, in particolare per quanto concerne i diradamenti, al fine di garantire il loro corretto sviluppo quali-quantitativo.

Alberi di terza e quarta grandezza

Nell'area non sono a dimora specie di terza e quarta grandezza.

Alberi di prima e seconda grandezza

Le specie di prima e seconda grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

- 4 Aceri
- 3 Betulle
- 4 Cedri
- 6 Ginkgo
- 15 Pini

Stato di fatto

Area verde connessa a centro sportivo polivalente, caratterizzata da vegetazione talvolta fuori scala o in difficoltà fisiologiche/vegetazionali.

Potenzialità future

Mantenimento dell'attuale destinazione funzionale con progettazione di nuovo assetto vegetazionale e potenziamento della vegetazione di corredo.

Possibilità di medio termine

Abbattimenti e nuove messe a dimora arboree e arbustive.

Il costo indicativo per questi interventi è 40.000 euro.

La priorità di intervento è Media.



LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: CENTRO SPORTIVO PORRO 2/2





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: PRATO ARBORATO IN VIA MOLISE 1/2

St-65 Prato arborato in via Molise

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	St 65
Tipologia area	<i>Verde stradale</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	-
Superficie a prato (m ²)	6.500
Siepi (m)	-
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Nell'area non sono a dimora arbusti.

Piantine forestali

Nell'area non sono a dimora piantine forestali.

Alberi di terza e quarta grandezza

Nell'area non sono a dimora specie di terza e quarta grandezza.

Alberi di prima e seconda grandezza

Nell'area non sono a dimora specie di prima e seconda grandezza.

Stato di fatto

Area a prato da alienare.

Potenzialità future

Area a prato da alienare.

Possibilità di medio termine

Nessun intervento.



LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: PRATO ARBORATO IN VIA MOLISE 2/2





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: CICLABILE SILLARI 1/2

Est-66 Ciclabile Sillari

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	Est 66
Tipologia area	<i>Forestazione urbana</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	-
Superficie a prato (m ²)	11.140
Siepi (m)	-
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Nell'area non sono a dimora arbusti.

Piantine forestali

Nell'area non sono a dimora piantine forestali.

Alberi di terza e quarta grandezza

Nell'area non sono a dimora specie di terza e quarta grandezza.

Alberi di prima e seconda grandezza

Le specie di prima e seconda grandezza presenti nell'area sono le seguenti:

37 Pioppi

200 Specie miste (formazioni boscate o piante in forma giovanile)

Stato di fatto

Ciclabile rurale con alberi di alto fusto su entrambi i lati: filare sul lato ovest, fascia boscata su quello est.

Potenzialità future

Mantenimento dell'attuale assetto con selezione forestale dei soggetti nella fascia sul lato ovest.

Possibilità di medio termine

Selezione delle piante sul lato ovest con criteri forestali.

Il costo indicativo per questi interventi è 2.000 euro.

La priorità di intervento è Media.



LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: CICLABILE SILLARI 2/2





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: ORTI URBANI STRADA COMUNALE SALERANO-LODI VECCHIO 1/2

Orti-67 Orti urbani Strada comunale Salerano-Lodi Vecchio

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	Orti 67
Tipologia area	<i>Orti</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	5.500
Superficie a prato (m ²)	-
Siepi (m)	-
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Nell'area non sono a dimora arbusti.

Piantine forestali

Nell'area non sono a dimora piantine forestali.

Alberi di terza e quarta grandezza

Nell'area non sono a dimora specie di terza e quarta grandezza.

Alberi di prima e seconda grandezza

Nell'area non sono a dimora specie di prima e seconda grandezza.

Stato di fatto

Area a orti.

Potenzialità future

Mantenere area a orti.

Possibilità di medio termine

Nessun intervento nel medio termine.



LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: ORTI URBANI STRADA COMUNALE SALERANO-LODI VECCHIO 2/2





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: SPAZI VERDI CASE COMUNALI DI VIA PANDOLFI 1/1

P-68 Spazi verdi case comunali di via Pandolfi

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	P 68
Tipologia area	<i>Parchi e giardini</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	-
Superficie a prato (m ²)	440
Siepi (m)	-
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Nell'area non sono a dimora arbusti.

Piantine forestali

Nell'area non sono a dimora piantine forestali.

Alberi di terza e quarta grandezza

Nell'area non sono a dimora specie di terza e quarta grandezza.

Alberi di prima e seconda grandezza

Nell'area non sono a dimora specie di prima e seconda grandezza.

Stato di fatto


Area a prato.

Potenzialità future

Mantenere area a prato.

Possibilità di medio termine

Nessun intervento nel medio termine.





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: AIUOLE PARCHEGGIO VIALE PUGLIA 1/1

St-69 Aiuole parcheggio viale Puglia

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	St 69
Tipologia area	<i>Verde stradale</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	-
Superficie a prato (m ²)	650
Siepi (m)	-
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Nell'area non sono a dimora arbusti.

Piantine forestali

Nell'area non sono a dimora piantine forestali.

Alberi di terza e quarta grandezza

Nell'area non sono a dimora specie di terza e quarta grandezza.

Alberi di prima e seconda grandezza

Nell'area non sono a dimora specie di prima e seconda grandezza.

Stato di fatto


Area a prato.

Potenzialità future

Mantenere area a prato.

Possibilità di medio termine

Nessun intervento nel medio termine.





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: AIUOLA PARCHEGGIO VICOLO CORTE BASSA 1/1

St-70 Aiuola parcheggio vicolo Corte Bassa

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	St 70
Tipologia area	<i>Verde stradale</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	-
Superficie a prato (m ²)	80
Siepi (m)	-
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Nell'area non sono a dimora arbusti.

Piantine forestali

Nell'area non sono a dimora piantine forestali.

Alberi di terza e quarta grandezza

Nell'area non sono a dimora specie di terza e quarta grandezza.

Alberi di prima e seconda grandezza

Nell'area non sono a dimora specie di prima e seconda grandezza.

Stato di fatto


Area a prato.

Potenzialità future

Mantenere area a prato.

Possibilità di medio termine

Nessun intervento nel medio termine.





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: ROTATORIA E AIUOLE VIE PANDOLFI-PIAVE 1/1

St-71 Rotatoria e aiuole vie Pandolfi-Piave

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	St 71
Tipologia area	<i>Verde stradale</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	-
Superficie a prato (m ²)	50
Siepi (m)	-
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Nell'area non sono a dimora arbusti.

Piantine forestali

Nell'area non sono a dimora piantine forestali.

Alberi di terza e quarta grandezza

Nell'area non sono a dimora specie di terza e quarta grandezza.

Alberi di prima e seconda grandezza

Nell'area non sono a dimora specie di prima e seconda grandezza.

Stato di fatto

Area a prato.

Potenzialità future

Mantenere area a prato.

Possibilità di medio termine

Nessun intervento nel medio termine.





LE AREE VERDI IN DETTAGLIO: AIUOLA INCROCIO VIE PEROSI-QUASIMODO 1/1

St-72 Aiuola incrocio vie Perosi-Quasimodo

Dimensioni rilevanti per la manutenzione ordinaria

Codice area	St 72
Tipologia area	<i>Verde stradale</i>
Superficie totale, ove rilevante (m ²)	-
Superficie a prato (m ²)	255
Siepi (m)	-
Fioriere (n.)	-

Arbusti

Nell'area non sono a dimora arbusti.

Piantine forestali

Nell'area non sono a dimora piantine forestali.

Alberi di terza e quarta grandezza

Nell'area non sono a dimora specie di terza e quarta grandezza.

Alberi di prima e seconda grandezza

Nell'area non sono a dimora specie di prima e seconda grandezza.

Stato di fatto

Area a prato.

Potenzialità future

Mantenere area a prato.

Possibilità di medio termine

Nessun intervento nel medio termine.

