



Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

**SCHEDE DI ANALISI E SOLUZIONI PROGETTUALI
PERCORSI**

PERCORSO 1

Codice identificativo P01

INQUADRAMENTO E TRACCIATO



LEGENDA


 Criticità puntuale

RILIEVO CRITICITA'

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
PI.2			Assenza di dispositivi di protezione per il percorso pedonale e/o assenza segnaletica orizzontale in assenza di marciapiede	SP03	motoria	1
					visiva	2
					uditiva	3
					cognitiva	3
PI.9			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	motoria	4
					visiva	1
					uditiva	4
					cognitiva	4
PI.10			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	4
					visiva	1
					uditiva	4
					cognitiva	4
PI.11			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	motoria	4
					visiva	1
					uditiva	4
					cognitiva	4
PI.13			Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04	motoria	2
					visiva	1
					uditiva	2
					cognitiva	2
PI.18			Percorso a raso accessibile ma con sconnessioni e deformazioni della pavimentazione che ostacolano la mobilità.	SP02	motoria	1
					visiva	1
					uditiva	2
					cognitiva	1
PI.19			Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13	motoria	1
					visiva	1
					uditiva	2
					cognitiva	2
PI.20			Presenza di dislivello di altezza complessiva tra 2,5 cm e 5 cm su percorso pedonale.	SP12	motoria	1
					visiva	1
					uditiva	3
					cognitiva	2
PI.25			Presenza di fontanella pubblica non accessibile.	SP20	motoria	2
					visiva	2
					uditiva	4
					cognitiva	4
PI.26			Presenza di ostacoli di facile rimozione.	SP07	motoria	1
					visiva	1
					uditiva	3
					cognitiva	2
PI.29			Presenza di parcheggio per persone con disabilità: con dimensione non conformi.	SP05.C	motoria	2
					visiva	4
					uditiva	4
					cognitiva	4
PI.30			Presenza di pozzetti/chiusini che ostacolano libera circolazione.	SP18	motoria	1
					visiva	1
					uditiva	3
					cognitiva	2
PI.32			Dimensione marciapiede non conforme all'utilizzo da parte di persone in sedia a rotelle.	SP06	motoria	1
					visiva	3
					uditiva	4
					cognitiva	2
PI.33			Assenza di mappa tattile.	SI05	motoria	4
					visiva	1
					uditiva	4
					cognitiva	4

Livello di accessibilità 2,43
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)


RILIEVO CRITICITA'




C_E651 - 0 - 1 - 2026-08-18 - 0011302

RILIEVO CRITICITA' 1

C_E651 - 0 - 1 - 2026-08-18 - 0011302




C_E651 - 0 - 1 - 2026-08-18 - 0011302




RILIEVO CRITICITA' 3

C_E651 - 0 - 1 - 2026-08-18 - 0011302



RILIEVO CRITICITA' 4

C_E651 - 0 - 1 - 2026-08-18 - 0011302



RILIEVO CRITICITA' 5

C_E651 - 0 - 1 - 2026-08-18 - 0011302

